AUTO PĀRBAUDES PASE

Auto tehniskā pārbaude, vēstures un bojājumu pārskats

Pases nr. KPA-7635
Datums 06.11.2026.

AUTO PAMATDATI



Marka / Modelis	Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion	**Gads**	2014
VIN numurs	WVWZZZ3CZEE177635	**Nobraukums**	234 000 km
Dzinējs / Jauda	2,0 l dīzelis / 130 kW (177 ZS)	**Krāsa**	Balta
Transmisija	Automātiskā ātrumkārba (DSG)	**Degviela**	Dīzelis
Pārdošanas cena	6 500 €	**Nākamā tehniskā apskate**	17.02.2027.

VĒSTURES PĀRSKATS CarVertical

Bojājumu vēsture: 1 ieraksts, 06.2023., Latvija, ārpuse, aptuveni 751-1 000 €.
Nobraukums: 10 ieraksti, bez kritumiem; pēdējais 230 716 km (02.2026.).
Reģistrācija: pirmā Zviedrijā 23.06.2014. (tur noņemts no uzskaites 12.2017.), Latvijā no 02.2018.
Komerciāla izmantošana (taksometrs, noma u.c.): nav ierakstu.
Zādzība un juridiskais statuss: nav ierakstu.

02.10.2026.

Odometrs	Bojājumu ieraksti	Tirgus vērtība
✓	1 ieraksts	N/A

SERVISA VĒSTURE

Servisa vēsture	Servisa vieta	Zobsiksna	Nākamā apkope
N/A	N/A	N/A	N/A

Datums	Nobraukums	Serviss / Vieta	Veiktie darbi un nomainītās daļas
N/A	N/A	N/A	Apkopes grāmatiņa nav iesniegta; CarVertical pārskatā servisa ierakstu nav.


Ingus piezīme: apkopes grāmatiņa nav iesniegta, un CarVertical pārskatā servisa ierakstu nav. Tāpēc zobsiksnas maiņas vēsture nav pierādāma. Dzinēja eļļa pārbaudē bija melna ar ogles pavedienu, tāpēc eļļas maiņu ieteicams veikt drīzumā.

BOJĀJUMU KARTE VIRSBŪVE SKATS NO AUGŠAS

Kā lasīt karti

Bez bojājumiem	① Skrāpējums	② Iespiedums	③ Rūsa / bojāts

Konstatējumi aprakstīti tabulā zem kartes.



	KREISĀ PUSE	CENTRS	LABĀ PUSE	
PRIEKŠA	1 Pr. kreisais stūris	2 Priekšējais bamperis	3 Pr. labais stūris	PRIEKŠA
PRIEKŠA	4 Kreisais pr. spārns	5 Motora pārsegs	6 Labais pr. spārns	PRIEKŠA
DURVIS	7 Kr. pr. durvis	8 Vējstikls	9 Lab. pr. durvis	DURVIS
JUMTS	10 Kr. sliekšņa balsts	11 Jumts	12 Lab. sliekšņa balsts	JUMTS
DURVIS	13 Kr. aizm. durvis	14 Aizmugures stikls	15 Lab. aizm. durvis	DURVIS
AIZMUGURE	16 Kr. aizm. spārns	17 Bagāžnieka vāks	18 Lab. aizm. spārns	AIZMUGURE
AIZMUGURE	19 Aizm. kr. stūris	20 Aizmugurējais bamperis	21 Aizm. lab. stūris	AIZMUGURE

Bojājumu detaļas

Nr.	Zona no kartes	Bojājuma veids	Izmērs	Komentārs / Fotogrāfija nr.
1	16 un 18 - aizm. spārni un riteņu arkas	Pārkrāsojums	abi	Pārkrāsoti abi; skrambas un skrāpējumi.
2	7 un 13 - kreisās durvis	Pārkrāsojums, buktes	-	Krāsotas; buktes un skrāpējumi.
3	8 - vējstikls	Iesitiens	5 cm	Lielākais atsevišķais defekts.
4	4 un 6 - priekšējie spārni	Buktes, skrāpējumi	-	Nav krāsoti.
5	9 un 15 - labās durvis	Buktes, skrāpējumi	-	Abas durvis.
6	5 un 11 - motora pārsegs un jumts	Skrāpējumi	-	Krāsas biezums 180 µm.
7	2 un 20 - bamperi; spoguļi, logi	Skrambas, skrāpējumi	-	Abi bamperi skrāpēti; spoguļiem bojāts krāsojums; sānu un aizmugures logi saskrāpēti.
8	CarVertical: ārpuse, detaļa nav norādīta	CarVertical ieraksts	751-1 000 €	06.2023., Latvija.

DIAGNOSTIKA

9-10 Labā stāvoklī, piezīmes skatīt komentārā 8 un zemāk Pievērst uzmanību, skatīt komentāru

VIRSBŪVE UN EKSTERJERS			
#	**Pārbaudes punkts**	**Rezultāts**	**Komentārs**
A1	Priekšējais bamperis - krāsa, forma, nav deformāciju; stiprinājumi cieši, nav spraugu	6	Skrambas un skrāpējumi.
A2	Aizmugurējais bamperis - krāsa, forma, nav deformāciju; stiprinājumi cieši, nav spraugu	6	Skrambas un skrāpējumi.
A3	Motora pārsegs un jumts - biezuma mērītājs (nav pārkrāsots, norma 80-200 µm)	8	Priekšā un jumtam 180 µm, skrāpējumi.
A4	Aizmugurējie spārni un riteņu arkas - biezuma mērītājs	7	Pārkrāsoti abi. Skrambas un skrāpējumi.
A5	Priekšējie spārni (kreisais un labais) - biezuma mērītājs	7	Nav krāsots. Buktes un skrāpējumi.
A6	Kreisās durvis (abas) - biezuma mērītājs	7	Krāsots. Buktes un skrāpējumi.
A7	Labās durvis (abas) - biezuma mērītājs	8	Abas skrāpētas, buktes abās.
A8	Rūsas pazīmes - sliekšņi un riteņu arkas priekšā un aizmugurē (vizuāli)	8	Minimālas.
A9	Vējstikls - nav plaisu un lielu akmentiņu iesitumu; blīvējums nav atlīmējies vai bojāts	6	Iesitiens 5 cm lielumā.
A10	Sānu un aizmugures logi - nav plaisu, blīvējumi nav bojāti	8	Saskrāpēti.
A11	Priekšējie un aizmugurējie lukturi - nav plaisu, kondensāta, dzeltējuma vai izbalējuma	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
A12	Sānu spoguļi - korpuss nav ieplaisājis vai salūzis, stikls nav bojāts	6	Bojāts krāsojums.
A13	Durvis (visas 4) - viegli atveras un aizveras, bez trokšņa un berzes	10	

DZINĒJA TELPA UN AGREGĀTI			
#	**Pārbaudes punkts**	**Rezultāts**	**Komentārs**
B1	Dzinēja eļļa - līmenis uz mērstieņa starp MIN un MAX; nav ogļaini melna, nav putota	7	Melna, ogles pavediens; MIN/MAX robežās.
B2	Dzesēšanas šķidrums - līmenis starp MIN un MAX; nav brūns, duļķains vai ar eļļas plēvi	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
B3	Bremžu šķidrums - līmenis rezervuārā starp MIN un MAX	9	
B4	Noplūdes - uz dzinēja nav svaigu eļļas pēdu; zem auto nav svaigu traipu	10	
B5	Dzinēja skaņa aukstā startā - nav klauvējienu, svilpšanas vai dobjas skaņas	7	Stāvot P režīmā dzinējs skan neparasti, D režīmā normāli.
B6	Dzinēja skaņa pēc 5 minūtēm - vienmērīga darbība, nav svešu skaņu	7	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
B7	Izplūdes sistēma - nav noplūdes trokšņa; nav melnu vai biezu baltu dūmu	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
B8	Motortelpa kopumā - nav deguma smakas, redzamu atlūzu vai deformāciju	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.

TRANSMISIJA UN ŠASIJA			
#	**Pārbaudes punkts**	**Rezultāts**	**Komentārs**
C1	Pārnesumkārba un sajūgs - pārslēdzas visi pārnesumi, arī atpakaļgaita; sajūgs neslīd, saķeres punkts nav pārāk augstu	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
C2	Stūre braucot - auto nevelk uz vienu pusi; pilnā pagriezienā nav klauvējienu vai svilpšanas	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
C3	Balstiekārta - uz lēniem nelīdzenumiem nav klauvējienu, svilpšanas vai berzes; virsbūve ilgi nešūpojas	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
C4	Bremzes - auto apstājas taisni bez novirzes; efektīvas asā bremzēšanā; stāvbremze notur slīpumā	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
C5	Bremžu diski priekšā un aizmugurē - nav dziļu rievu, plaisu vai rūsas ārpus darba virsmas	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
C6	Riepas - protektora dziļums priekšā un aizmugurē (vismaz 1,6 mm); vecums pēc DOT koda līdz 7 gadiem	8	Protektors 5,5-6,5 mm.

SALONS UN ELEKTRONIKA			
#	**Pārbaudes punkts**	**Rezultāts**	**Komentārs**
D1	Iedarbināšana - dzinējs iedarbojas uzreiz, bez ilgas gaidīšanas un svešām skaņām	8	Startējot dzirdama neparasta skaņa.
D2	Mērinstrumentu panelis - pēc dzinēja uzsilšanas nedeg brīdinājuma indikatori	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
D3	Kondicionieris un apsilde - pūš aukstu gaisu (MAX COLD) un siltu gaisu (MAX HEAT) visās zonās	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
D4	Multivides ekrāns - ieslēdzas, skārienjutīgā daļa vai pogas strādā	8	Reizēm darbojas ar traucējumiem.
D5	Radio un skaļruņi - skaņa dzirdama no visiem skaļruņiem	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
D6	Sēdekļi - regulējas uz priekšu, atpakaļ un augstumā; nav plīsumu, lielu traipu vai bojāta polsterējuma	7	Salona nolietojums.
D7	Drošības jostas - visas 5 fiksējas un atbrīvojas bez kavēšanās	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
D8	Elektriskie logi un sānu spoguļu regulēšana - visu 4 durvju stikli paceļas un nolaižas bez kavēšanās	9	
D9	Centrālā atslēga - visas 4 durvis slēdzas un atslēdzas ar tālvadības pulti	9	
D10	Bagāžnieks - stāvoklis; rezerves ritenis vai riepu remonta komplekts ir vietā	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
D11	Salona smakas - nav mitruma, deguma vai eļļas smakas	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.

ZIEMAS SAGATAVOTĪBA			
#	**Pārbaudes punkts**	**Rezultāts**	**Komentārs**
E1	Antifrīzs - nav brūns vai duļķains (vizuāli caur rezervuāru)	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
E2	Vējstikla apsilde - ieslēdzas (ja auto ir aprīkots)	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
E3	Aizmugurējā stikla apsilde - poga strādā, stikls sasilst 30 sekunžu laikā	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
E4	Sānu spoguļu apsilde - ieslēdzas kopā ar aizmugurējā stikla apsildi	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
E5	Salona apsilde - silts gaiss visās zonās un visās ventilatora pakāpēs	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
E6	Priekšējie stikla tīrītāji - abi tīra vienmērīgi un neatstāj svītras	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.

ZIEMAS SAGATAVOTĪBA			
#	**Pārbaudes punkts**	**Rezultāts**	**Komentārs**
E7	Aizmugurējais tīrītājs - notīra stiklu (ja auto ir aprīkots)	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
E8	Tīrītāju šķidruma sprauslas - izsmidzina šķidrumu uz vējstikla	8	Bez piezīmēm pārbaudes lapā.
E9	Ziemas riepas - 3PMSF marķējums (kalns un sniegpārsla); protektors vismaz 4 mm; vecums pēc DOT koda līdz 5 gadiem	n/a	Ziemas riepu komplektā nav.

GODĪGUMA SADAĻA: BŪTISKĀKIE TRŪKUMI

Pārbaudē konstatētie trūkumi

• Pārkrāsoti abi aizmugurējie spārni ar riteņu arkām un kreisās durvis; uz virsbūves skrāpējumi un buktes.
• Vējstiklā 5 cm iesitiens.
• Stāvot P režīmā dzinējs skan neparasti, D režīmā normāli; eļļa melna ar ogles pavedienu.

Ingus ieteikumi

• Nomainīt dzinēja eļļu un servisā pārbaudīt dzinēja skaņu P režīmā.
• Zobsiksnas maiņa nav dokumentēta - servisā noskaidrot, vai un kad tā mainīta.

KOPSAVILKUMA VĒRTĒJUMS

VIRSBŪVE	DZINĒJS / ŠASIJA	SALONS / ELEKTRONIKA	KPA VĒRTĒJUMS
7,3 / 10	8,0 / 10	8,0 / 10	7,8 / 10

Ingus komentārs

Šis Passat ir lietots auto, un to arī redz: uz virsbūves ir skrāpējumi un buktes, abi aizmugurējie spārni un kreisās durvis ir pārkrāsoti, un CarVertical pārskatā ir viens bojājumu ieraksts no 2023. gada. Dzinējs stāvot P režīmā skan citādi nekā D režīmā, un eļļa bija melna, tāpēc pirmais darbs ir eļļas maiņa un dzinēja pārbaude servisā. Vējstikls ar 5 cm iesitienu. Tas ir auto pircējam, kurš grib pilnpiedziņas universāli ar DSG un ir gatavs ieguldīt pirmajos apkopes darbos.

INSPEKTORS

**Auto, kas atrisina problēmas,
nevis tās rada.**

Šis dokuments ir daļa no KAS-PA-AUTO caurspīdīguma standarta. Katrs auto mūsu portfelī ir personiski pārbaudīts un atlasīts tā, kā mēs to darītu sev.