



BMW 330 3' G21 Touring

🇬🇧 Atrasts 1 īpašnieks

Ģenerēšanas datums: 25.03.2026

VIN numurs: WBA6N71070FL72965 Degviela: Benzīns, Elektriskais Gads: 2021 Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 3

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✔ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 175 305 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✔ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Emisijas

✔ Nav fiksētu problēmu

Zems CO₂ emisiju reitings: 35 g/km.



+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri
Šis atskaite pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, noma vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

✔ Nav konstatētas problēmas
Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Taksometrs ✔ Ieraksti nav atrasti
- Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis ✔ Ieraksti nav atrasti
- Noma ✔ Ieraksti nav atrasti
- Policija ✔ Ieraksti nav atrasti
- Demonstrācijas ✔ Ieraksti nav atrasti
- Autoskolas transportlīdzeklis ✔ Ieraksti nav atrasti

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

✔ Nav konstatētas problēmas
Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

📘 Kopsavilkums
Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **2 valstīs**: 🇸🇮 🇨🇦

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Vai tas šobrīd tiek meklēts? ✔ Ieraksti nav atrasti
- Vai tas iepriekš ir zagsts? ✔ Ieraksti nav atrasti Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:

🇸🇮 Slovākija 🇨🇦 Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiens, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 175 305 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 79 462 km
- 10 mileage records found



"carVertical" secinājumi

- Šim transportlīdzeklim ir pieejams 10 nobraukuma ierakstu. Tas mums sniedz pārliecību, ka nobraukums ir patiess.
- Šī transportlīdzekļa pēdējais nobraukums ir krietni virs vidējā rādījuma, kāds ir novērojams līdzīgiem spēkratiem ar tādu pašu ražošanas gadu. Iespējams, transportlīdzeklim ir lielāks nolietojums par vidējo. Ieteicams meklēt nolietojuma pēdas, vai pavaicāt pārdevējam par spēkrata izmantošanu.



Odometra rādījumu ieraksti

08.2021.	10 km
03.2022.	27 197 km
10.2022.	48 655 km
01.2023.	57 926 km
02.2023.	62 382 km

Odometra rādījumu ieraksti

07.2023.	86 545 km
05.2024.	118 171 km
02.2025.	149 025 km
03.2025.	150 369 km
12.2025.	175 305 km

Braukšanas paradumi

08.2021. - 02.2025.	Intensīvi braukts	3492 km mēnesī
02.2025. - 12.2025.	Braukts normas robežās	2584 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.



Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija



Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

✓ Ieraksti nav atrasti



Vai tas ir norakstīts?

✓ Ieraksti nav atrasti

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?



Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 3 ierakstus



Priekšpuses bojājumi: Priekšpuse / Buferis Kreisā priekšējā daļa / Buferis Labā priekšējā daļa / Buferis

01.2023.  Vācija

Novērtējums

Bojātā puse

Priekšpuse

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

3001 € – 5000 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Virsbūves konstrukcijas elementi



Fiksēti bojājumi, taču nav atzīmētas bojātās detaļas

03.2023.  Vācija

Novērtējums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

0 € – 500 €



Labās puses bojājumi: Aizmugure / Buferis Kreisā aizmugurējā daļa / Buferis Labā aizmugurējā daļa / Buferis

1 līdzīgs ieraksts

07.2023.  Vācija

Novērtējums

Bojātā puse

Aizmugure

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

5001 € – 10 000 €

Bojājumu grupas

Ārējās virsbūves detaļas

Mēs salikām šos bojājumu novērtējuma ierakstus vienkopus šajā PDF atskaitē. Tie, šķiet, apraksta vienu un to pašu notikumu, jo visiem ir līdzīgi datumi, atrašanās vieta un cita informācija. Lai aplūkotu visu pieejamo informāciju un pārliecinātos, ka Tavās rokās ir pati detalizētākā un svaigākā informācija, lūdzu, ieskaties digitālajā atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā.

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehāniskais bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenožīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Novērtējums

Novērtējuma laikā tiek izpētīts transportlīdzeklim nodarīto bojājumu apmērs. Procesa laikā tiek pārbaudīts transportlīdzeklis, lai noteiktu, kāda veida remonts ir nepieciešams, aprēķinātas aptuvenās izmaksas, kā arī noteikts, vai spēkratu ir iespējams salabot vai arī tas ir atzīstams kā norakstāms.

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēti bojājumi. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.



Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.

Tirgus vērtība


Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Kopsavilkums

- Transportlīdzekļa vidējā tirgus vērtība: 29 895 €
- Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



Year	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2024	36 875 €	26 790 €	44 950 €
2025	30 750 €	18 867 €	41 081 €
2026	29 895 €	14 632 €	39 950 €
2027	27 945 €	13 678 €	37 344 €
2028	27 506 €	13 463 €	36 757 €
2029	20 584 €	10 075 €	27 507 €
2030	18 407 €	9009 €	24 598 €
2031	17 094 €	8367 €	22 843 €
2032	15 780 €	7723 €	21 088 €
2033	14 466 €	7080 €	19 332 €

Tirgus vērtības papildinformācija



Cenas tendenču prognoze

Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -52 % no tā tirgus vērtības.



Cenas kritums un laiks, kad pirkt

Tirgus vērtības lielākais kritums ir sagaidāms 2029. gadā, kad transportlīdzeklis sasniegs 8 gadu vecumu. Pērkot tajā brīdī, ir iespējams gūt lielāku vērtību.



Optimālais pārdošanas laiks

Pārdodot pirms vērtības krituma, kas sagaidāms 2028. gadā vai auto sasniedzot 7 gadu vecumu, iespējams noturēt spēkrata vērtību.

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāmies, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir zemas emisijas. Tam var tikt piemērots zemāks spēkrata ekspluatācijas un emisiju nodoklis. Pārbaudi savas valsts emisiju standartus, lai pārbaudītu, vai Tev pienākas nodokļa atlaide.

CO₂ emisijas

Emisijas CO₂ g/km

Tava spēkrata CO₂ emisijas **35 g/km** Kategorija **A**

Līdz pat 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specifikācija un aprīkojums

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.



Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Identifikācija un tehniskās specifikācijas



Marka

BMW



Modelis

330



Apraksts

330e



Variants

3' G21 Touring



Virsbūves tips

Universālis



Ražošanas gads

2021



Dzinēja tilpums

2 l



Dzinēja jauda

215 kW (288 ZS / 292 PS)



Griezes moments

420 Nm



Degvielas tips

Benzīns, Elektriskais



Transmisijas tips

Automātiskā ātrumkārbā



Piedziņas tips

Pilnpiedziņa



Krāsa

Melns



Durvju skaits

5



Stūres rata novietojums

LHD (automāšina ar stūri kreisajā pusē)

Aprīkojums

Informācija saņemta no ražotāja

S01CB CO2 equipment

✦ Lai nodrošinātu vides ilgtspēju, ir uzstādītas CO2 mērīšanas iekārtas emisiju uzraudzībai un kontrolei.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

✦ Izplūdes gāzu emisiju standarti, kas atbilst ES6 RDE II regulām

S0230 Extra package, EU-speciific

✦ Iekļauts papildu pakalpojumu pakete atbilstoši ES specifikācijām

S02NH M Sport brake

✦ Uzlabota M Sport bremžu sistēma labākai bremzēšanas efektivitātei

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Sporta automātiskā pārnesumkārbā

S02VF Adaptive M chassis

✦ Adaptīvā M šasija

S01CX Sport-Boost

✦ Sport-Boost uzlabo transportlīdzekļa veiktspēju, nodrošinot dinamiskāku braukšanas pieredzi.

S01PP 19" light-all.wheel dbl.spk.791M em.op.

✦ 19 collu vieglmetāla diski ar dubultām spiekēm, modelis 791M, elegantā dizainā

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Ar „Runflat” riepām

S02PA Locking wheel bolt

✦ Riteņu skrūvju fiksēšana

S02VB Tyre pressure display

✦ Riepu spiediena indikācijas sistēma palīdz kontrolēt riepu spiedienu, lai nodrošinātu optimālu darbību.

S02VL Variable sport steering

✦ Regulējama sporta stūre

S0302

Alarm system

Signalizācijas sistēma papildu drošībai

S03KA

Acoustic comfort glazing

Skaņas izolēti logi, kas samazina trokšņa līmeni transportlīdzekļa salonā

S03MF

M lights Shadow Line

„M lights Shadow Line” ar melniem apdares elementiem piešķir automašīnai tumšāku un sportiskāku izskatu.

S0420

Sun protection glazing

Stiklojums aizsardzībai pret saules stariem

S0430

Interior/outside mirror with auto dip

Iekšējie un ārējie spoguļi automātiski noliecas, lai samazinātu atspīdumu un uzlabotu redzamību

S0475

black-sapphire metallic

Automašīna ir noklāta ar melnā safīra krāsas metāla krāsu

S0488

Lumbar support, driver and passenger

Jostasvietas atbalsts autovadītājam un pasažierim

S0490

Adjustment, seat-backrest width

Ļauj regulēt sēdekļa atzveltnes platumu, lai nodrošinātu individuālu komfortu.

S0494

Seat heating driver/passenger

Nodrošina sēdekļu apsildīšanu, lai nodrošinātu komfortu gan vadītājam, gan pasažierim

S04NE

Blow-by heater

Blow-by sildītājs dzinēja efektivitātes uzlabošanai

S04U0

Electroplat.cover/clip f.operat.elements

Ir galvanizēts vāciņš vai skava vadības elementiem

S04UR

Ambient interior light

Vides apgaismojums interjerā, kas rada stilīgu salona atmosfēru

S0548

Kilometre speedo

Uzstādīts kilometru skaitītājs

S05A4

LED headlight with extended scopes

Aprīkots ar LED lukturiem, kuriem ir paplašināts apgaismojuma diapazons

S05AQ

Active Guard Plus

Uzlabota drošības sistēma ar nosaukumu „Active Guard Plus”

S05DA

Passenger airbag deactivation

Iebūvēta pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkcija

S05DF

Active cruise control+stop&go function

Aktīvais krūīza kontroles sistēma ar „stop and go” funkciju

S0654

DAB tuner

Digitālais radio uztvērējs plašākām izklaides iespējām

S06AE

Teleservices

Pakalpojumu cenā ir iekļauti teleservisi, kas nodrošina attālinātus pakalpojumus un palīdzību.

S06AG

eDrive Services

Ietver pakalpojumus, kas saistīti ar elektriskā piedziņas darbību.

S03AC

Trailer coupling

Komplektā iekļauta piekabes sakabe vilkšanai

S03MC

M roofrailing, Shadow Line

M jumta margas, Shadow Line

S0418

Luggage compartment package

Uzlabota bagāžas novietošanas sistēma

S0428

Warning triangle and first aid kit

Komplektā ietilpst avārijas trīsstūris un pirmās palīdzības aptieciņa ārkārtas gadījumiem

S0431

Interior mirror with automatic-dip

Iekšējais spoguļis automātiski nolaižas, lai samazinātu atspīdumu no aizmugurē braucošo automašīnu lukturiem

S0481

Sports seat

Uzstādīti sporta sēdekļi

S048Z

DEL.FR.PASS.LUMBAR SUPP./FR.PASS.BWA.

Priekšējā pasažiera jostasvietas atbalsts ar masāžas funkciju

S0493

Storage compartment package

Komplektā ir iekļauts uzglabāšanas nodalījumu komplekts, kas nodrošina ērtus uzglabāšanas risinājumus.

S04KL

Interior trim finisher alum.mesh effect

Interjera apdares materiāls ar alumīnija sieta efektu, kas piešķir stilīgu izskatu

S04T1

LADEKABEL (MODE 2)

Uzlādes kabelis (2. režīms)

S04U9

Acoustic pedestrian protection

Akustiskā gājēju drošības sistēma nodrošina gājējiem skaņas signālus, lai uzlabotu drošību.

S0534

Automatic air conditioning

Automātiski pielāgo gaisa kondicionēšanas iestatījumus

S05A1

LED fog lights

LED miglas lukturi nodrošina labāku redzamību miglas apstākļos.

S05AC

High-beam assistant

Palīdz ieslēgt un izslēgt tālās gaismas

S05AS

Driving Assistant

Braukšanas palīg sistēma papildu drošībai uz ceļa

S05DC

Rear-seat headrests, folding

Ļauj nolocīt aizmugurējo sēdekļu galvas balstus, lai palielinātu bagāžas telpu

S05DM

Parking assistance system

Autostāvvietas palīdzības sistēma, kas atvieglo manevrēšanu autostāvvietā

S0676

HiFi speaker system

Izbaidiet augstas kvalitātes skaņu ar automašīnā uzstādīto HiFi skaļruņu sistēmu.

S06AF

Statutory emergency call

Likumā paredzēta ārkārtas izsaukuma funkcija, lai ārkārtas gadījumos nekavējoties saņemtu palīdzību

S06AK

Connected Drive Services

„Connected Drive” pakalpojumi vienkāršai integrācijai ar digitālajām ierīcēm

S06C4

Connected Package Professional

Ietver „Connected Package Professional” paplašinātām savienojamības funkcijām

S06U3

BMW Live operating area Professional

BMW Live vadības panelis Professional intuitīvai navigācijai un vadībai

S0710

M leather steering wheel

M ādas stūres rats

S0760

High gloss shadow line

Spīdīga ēnu līnija

S07LF

Modell M Sport

Modelis ar M Sport aprīkojumu

S0801

German version

Vācijas tirgum paredzēts transportlīdzeklis

S0879

On-board literature, German

Komplektā iekļauta lietošanas instrukcija vācu valodā

S08R9

Refrigerant R1234yf

Transportlīdzekļa dzesēšanas sistēmā tiek izmantots aukstuma aģents R1234yf.

SA080

80 Ah AGM battery

Uzstādīts 80 Ah AGM akumulators

S06NS

Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

Telefonsistēma ar viedtālrunu integrāciju

S06WD

WLAN Hotspot

WLAN tīkla piekļuves punkts savienojamai ceļā

S0715

M Aerodynamics package

M aerodinamikas pakete

S0775

Headlining anthracite

Galvenais akcents antracīta krāsā

S07M9

M Shadow Line with expanded scope

M Shadow Line ar paplašinātu aprīkojumu ietver papildu M Sport dizaina elementus, kas piešķir automašīnai agresīvāku izskatu.

S0851

Language version German

Valodas iestatījumi ir vācu valodā

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Eļļas maiņas intervāls ir 24 mēneši / 30 000 km

S08TF

Active pedestrian protection

Lai uzlabotu gājēju drošību, ir integrēta aktīvā gājēju aizsardzības sistēma.

SKGNL

Alcantara sensatec black / blue

Melns un zils Alcantara Sensatec apdare

Laikposms

Atradām 6 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

●	07.2021.	 Nezināma valsts
Ražots Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.		
●	08.2021.	 Vācija
Pirmā reģistrācija Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.		
●	01.2023.	 Vācija
Fiksēts novērtējums  Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.		
●	03.2023.	 Vācija
Fiksēts novērtējums  Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.		
●	07.2023.	 Vācija
Fiksēts novērtējums  Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.		
●	12.2025.	 Vācija
Izlikts pārdošanā Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.		



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šis atskaite pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atņēksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti

- ☐ **Pārbaudi apkopes vēsturi**
Nobraukums izskatās atbilstošs. Tagad atliek pārbaudīt, vai auto ir atbilstoši kopts visā tā kalpošanas mūža garumā.
- ☐ Pārbaudi nobraukumu, ieskatoties apkopes grāmatiņā vai digitalizētos rēķinos.
- ☐ Pārbaudi svarīgāko detaļu nolietojumu, lai pārliecinātos, ka nobraukums ir atbilstošs norādītajam.

- ☐ **Pārbaudi liela nobraukuma radīto nolietojumu**
Lielāks nobraukums nekā vidēji novērots norāda uz pamatīgu svarīgu detaļu nolietojumu. Pārliecinies, ka auto ir pienācīgi kopts.
- ☐ Pārbaudi, vai balstiekārtas bukses un amortizatori strādā atbilstoši.
- ☐ Pārbaudi, vai zobsiksnas un eļļu maiņa ir veikta atbilstoši apkopē paredzētajiem intervāliem.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- ☐ **Veic profesionālu apskati autoservisā**
Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
- ☐ Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
- ☐ Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

- ☐ **Pavaicā apkopes vēsturi**
Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
- ☐ Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
- ☐ Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

- ☐ **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**
Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **175 305 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
- ☐ Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
- ☐ Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

- ☐ **Dodies izmēģinājuma braucienā**
Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
- ☐ Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
- ☐ Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

- ☐ **Salīdzini ar citiem auto**
Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.
- ☐ Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
- ☐ Salīdzini cenas
- ☐ Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
- ☐ Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.