



BMW 320 3' G21 Touring

Ātrasts 1 īpašnieks

Ģenerēšanas datums: 15.03.2026

VIN numurs: WBA6L71060FH90071

Degviela: Dīzēlis

Gads: 2019

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 241 769 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Drošība

Nav fiksētu problēmu

Drošības reitings: 5 no 5 zvaigznēm.



+44 Datu avoti  
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus 48 valstīs



Partneri  
Šis atskaite pamatā ir


Fotogrāfijas

Mēs šim transportlīdzeklim atradām 41 fotogrāfiju. Noskenē atskaitei kvadrāt kodu (QR), lai to apskatītu.

09.2024.



03.2025.



Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Taksometrs

✓ Ieraksti nav atrasti
- Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti
- Noma

✓ Ieraksti nav atrasti
- Policija

✓ Ieraksti nav atrasti
- Demonstrācijas

✓ Ieraksti nav atrasti
- Autoskolas transportlīdzeklis

✓ Ieraksti nav atrasti

## Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

- ✓

Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.
- i

Kopsavilkums

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:  +1

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

- Vai tas šobrīd tiek meklēts?

✓ Ieraksti nav atrasti
- Vai tas iepriekš ir zagts?

✓ Ieraksti nav atrasti

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Zagtu transportlīdzekļu datubāzes **pārbaudītas šajās valstīs**:

- Slovākija
- Čehija
- Slovēnija
- Rumānija
- Ungārija
- Itālija
- Kanāda

## Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.


- i

Kopsavilkums

• Pēdējais zināmais nobraukums: 241 769 km

• Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 171 345 km

• Atrasti 5 nobraukuma datu ieraksti



| Odometra rādījumu ieraksti |            |
|----------------------------|------------|
| 10.2019.                   | 16 km      |
| 06.2023.                   | 168 454 km |
| 09.2024.                   | 233 854 km |
| 03.2025.                   | 237 929 km |
| 09.2025.                   | 241 769 km |

Odometra rādījumu ieraksti

Sagaidāmais pašreizējais nobraukums

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 257 431 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

| Braukšanas paradumi |                                    |                |  |
|---------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 10.2019. - 09.2024. | <div></div> Intensīvi braukts      | 3904 km mēnesī |  |
| 09.2024. - 09.2025. | <div></div> Braukts normas robežās | 651 km mēnesī  |  |

## Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

### Juridiskā informācija

- ✓=

○=

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

Ieraksts atrasts 09.2025.

Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate
- Vai tas ir norakstīts?

✓

 Ieraksti nav atrasti
- Apdrošināts?

✓

 Apdrošināts

Ieraksts atrasts 03.2026.

Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 01.2026. līdz 04.2026.

## Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.

Kreisā puse

Aizmugure

1

Priekšpuse

1

Labā puse

06.2023.

Vācija

Bojājumi

Bojātā puse

Priekšpuse

Labā puse

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

**10 001 € – 15 000 €**

Priekšpuses bojājumi:

Labā priekšējā daļa / Buferis

Labās puses bojājumi:

Labā puse / Priekšējās durvis

**Atruna.** Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Bojājumi

Bojājumi attiecas uz fizisku ietekmi, kuras dēļ transportlīdzeklis ir cietis. Piemēram, skrāpējumi, buktes vai salauztas detaļas. Bojājumi var rasties ceļu satiksmes negadījuma, laikapstākļu, zādzības vai citu apstākļu rezultātā. Bojājumi var ietekmēt spēkrata vizuālo izskatu vai veiktspēju.

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklīm ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

## Dabas stihiju pakļautība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir izmantots zonā, kur tobrīd notika dabas stihija.

✓ Nav konstatētas problēmas

Šī transportlīdzekļa atrašanās vieta nav fiksēta dabas stihiju zonā.


## Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.

i Kopsavilkums

Uzmanies no slēptām problēmām, ja transportlīdzeklis ir pārdots par krietni zemāku cenu nekā pašreizējo vērtību!



●●● Tirgus vērtība    - - - Tirgus vērtības intervāls    ✓ Cena

| Year     | Tirgus vērtība | ▼ Zemākā tirgus vērtība | ▲ Augstākā tirgus vērtība |
|----------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 09.2024. | Cena 19 400 €  |                         |                           |
| 03.2025. | Cena 18 900 €  |                         |                           |
| 2026     | 23 945 €       | 14 999 €                | 30 000 €                  |

## Specifikācija

Transportlīdzekļa fiksētā tehniskā specifikācija un oriģinālais aprīkojums.

i Kopsavilkums

Pārļiecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija un aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

## Identifikācija un tehniskās specifikācijas

|                                   |                                                  |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Marka<br><b>BMW</b>               | Modelis<br><b>320</b>                            | Apraksts<br><b>320d</b>          |
| Variants<br><b>3' G21 Touring</b> | Virsbūves tips<br><b>Universālis</b>             | Ražošanas gads<br><b>2019</b>    |
| Dzinēja tilpums<br><b>2 l</b>     | Dzinēja jauda<br><b>140 kW (188 ZS / 190 PS)</b> | Griezes moments<br><b>400 Nm</b> |

|                                                                                 |                                  |                                                                                   |                                                    |                                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | Degvielas tips<br><b>Dīzelis</b> |   | Transmisijas tips<br><b>Automātiskā ātrumkārbā</b> |   | Piedziņas tips<br><b>Pilnpiedziņa</b>                                     |
|  | Krāsa<br><b>Balts</b>            |  | Durvju skaits<br><b>5</b>                          |  | Stūres rata novietojums<br><b>LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)</b> |

## Drošība

Mēs pārbaudījām, vai šim transportlīdzeklim ir izsludināti ražotāja atsaukumi. Tāpat uzzinājām, kāds ir spēkrata drošības reitings.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir augsts drošības līmenis. Regulāra apkope palīdzēs doties droši ceļu satiksmē.

## drošības novērtējums

★★★★★ 5 zvaigžņu drošība

Kopumā lieliski rezultāti sadursmju aizsardzības testos. Transportlīdzeklis ir labi aprīkots ar plašām un vērā ņemamām sadursmju novēršanas sistēmām



- **97%** Pasažieris, pieaugušais
- **87%** Pasažieris, bērns
- **87%** Mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki
- **76%** Drošības palīdzība

## Laikposms

Atradām 12 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

- 10.2019.



Nezināma valsts

Ražots

Šī transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.
- 10.2019.



Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.
- 06.2023.



Vācija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.
- 06.2023.



Vācija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.
- 08.2024.



Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzings izmaksāšanas.
- 08.2024.



Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.
- 09.2024.



Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.
- 09.2024.



Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.
- 09.2024.



Latvija

Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.

03.2025.  Latvija

### Izlikts pārdošanā

Balstoties uz sludinājuma datiem, šis spēkrats ir ticis izlikts pārdošanā. Reizēm valsts, kurā ir publicēts sludinājums, var atšķirties no transportlīdzekļa patiesās atrašanās vietas.



### "carVertical" secinājumi: Bieži pārdots

Šis transportlīdzeklis ir ticis bieži pārdots. Tā var notikt ielgušu problēmu dēļ vai arī iepriekšējo īpašnieku neapmierinātības rezultātā. Ieskatoties spēkrata vēsturē, vari uzzināt, kāpēc spēkrats ticis bieži pārdots.

09.2025.  Latvija

### Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2026.  Latvija

### Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 31.01.2026

līdz: 30.04.2026



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šis atskaite pamatā ir

## Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

### Pamata pārbaude jebkuram auto

☐

#### Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.

☐

Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.

☐

Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

☐

#### Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.

☐

Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.

☐

Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

☐

#### Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.

☐

Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)

☐

Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

☐

#### Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.

☐

Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.

☐

Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

☐

#### Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

☐

Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).

☐

Salīdzini cenas

☐

Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.

☐

Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.