

**KAS-PA-AUTO**

Rūpīgi atlasīti auto pārlicinātiem lēmumiem

www.kaspauto.lv
Zolitūdes iela 73A, Rīga

AUTO PĀRBAUDES PASE

Pilna tehniskā inspekcija, vēstures un bojājumu pārskats

Pases nr.: KAPP_2026_02_0071

Datums: 18.03.2026.

1. AUTO PAMATA DATI



Marka / Modelis	BMW 320d xDrive	Gads	2019
VIN numurs	WBA6L71060FH90071	Nobraukums	252 000 km
Dzinējs / Jauda	2.0 / 190 ZS	Krāsa	Balta
Transmisija	Automātiskā	Degviela	Dīzeļdegviela
Reģ. numurs	N/A	Īpašnieku skaits	2
Pārdošanas cena	16 900 EUR	Nākamais TA	20.09.2027.

2. VĒSTURES PĀRSKATS (CarVertical) - pilns pārskats pieejams www.kaspaauto.lv

Papildu piezīmes no CarVertical pārskata:

- 1 bojājumu ieraksts (labā puse, Vācija 06.2023., novērtējums 10 001-15 000 €)
- Nav konstatētas problēmas komerciālās izmantošanas un juridiskajā statusa pārbaudē
- 5 zvaigžņu Euro NCAP drošības novērtējums
- Nav konstatētas dabas stihiju izraisītas problēmas
- Bieži pārdots (vairākkārt izlikts pārdošanā, ko CarVertical reģistrējis kā pārdošanas faktu, kas neatbilst patiesībai)

Pārbaudīts: 15.03.2026

Odometrs	Avārijas	Tirgus vērtība
✓ Verificēts	⚠	23 945€

⚠ Durvis ir nomainītas. Bijušas bojātas.

3. SERVISA VĒSTURE

Servisa biežums	Servisa vieta	Zobsiksna	Nākamā eļļas maiņa ~260 000 km
Regulārs ✓ Vidēji ik 21 000 km	Pilnvarotais ✓ 11× BMW oficiālais serviss	Nav informācijas	

Datums	Nobraukums	Serviss / Vieta	Veiktie darbi un nomainītās daļas
16.10.2019	2 km	BMW pilnvarots serviss	Pārbaude.
26.05.2021	24 124 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra maiņa.
08.03.2022	49 222 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta, gaisa filtra apkope veikta, aizmugurējo bremžu kluču maiņa veikta.
27.07.2022	80 658 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta, degvielas filtra apkope veikta.
25.10.2022	105 464	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, priekšējo un aizmugurējo bremžu kluču maiņa veikta, bremžu šķidruma apkope veikta, mašīnas pārbaude veikta.
21.02.2023	136 726 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta.
06.06.2023	163 712 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta, gaisa filtra apkope veikta, degvielas filtra apkope veikta, mašīnas pārbaude veikta.
16.10.2023	183 595 km	BMW pilnvarots serviss	Aizmugurējo bremžu kluču maiņa veikta.
13.11.2023	188 096 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta.
28.03.2024	213 374 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta, gaisa filtra apkope veikta, mašīnas pārbaude veikta.
12.06.2024	230 563 km	BMW pilnvarots serviss	Priekšējo bremžu kluču maiņa veikta.
19.09.2025	241 761 km	SIA Auto grands	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta, gaisa filtra apkope veikta, degvielas filtra apkope veikta, aizmugurējo bremžu kluču maiņa veikta.


Ingus piezīme par servisa vēsturi: Serviss ir regulārs un galvenokārt pilnvarotajā BMW servisā.

4. BOJĀJUMU KARTE - VIRSBŪVE (SKATS NO AUGŠAS)

Kā lasīt karti:

Bez bojājumiem	① Skrāpējums	② Iespiedums	③ Pākrāsots	④ Rūsa / bojāts
----------------	--------------	--------------	-------------	-----------------

Katrs bojājums numurēts un detalizēts zemāk.



	KREISĀ PUSE	CENTRS	LABĀ PUSE	
PRIEKŠĀ	1. Pr. kreisais stūris	2. Priekšējais bamperis	3. Pr. labais stūris	PRIEKŠĀ
PRIEKŠĀ	4. Kreisais pr. spārns	5. Motora pārsegs	6. Labais pr. spārns	PRIEKŠĀ
DURVIS	7. Kr. pr. durvis	8. Vējstikls	9. Lab. pr. durvis	DURVIS
JUMTS	10. Kr. sliekšņa balsts	11. Jumts	12. Lab. sliekšņa balsts	JUMTS
DURVIS	13. Kr. aizm. durvis	14. Aizmugures stikls	15. Lab. aizm. durvis	DURVIS
AIZMUGURE	16. Kr. aizm. spārns	17. Bagāžnieka vāks	18. Lab. aizm. spārns	AIZMUGURE
AIZMUGURE	19. Aizm. kr. stūris	20. Aizmugurējais bamperis	21. Aizm. lab. stūris	AIZMUGURE

Bojājumu detaļas:

Nr.	Zona (no kartes)	Bojājuma veids	Izmērs	Komentārs / Fotografija nr.
1	20.aizmugurējais bamperis	skrāpējumi	nebūtisks	-
2				
3				
4				

VIRSBŪVE UN EKSTERJERS

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
A1	Priekšējais bamperis - krāsa, forma, stiprinājumi	✓	
A2	Aizmugurējais bamperis - krāsa, forma, stiprinājumi	✓	Mazi skrāpējumi
A3	Pārkrāsošanas pazīmes (mērīts ar biezuma mērītāju)	✓	Priekšējās labās durvis krāsotas
A4	Rūsas pazīmes uz virsbūves / sliekšņiem / durvīm	✓	
A5	Katastrofālu avāriju pazīmes - rāmja bojājumi	✓	
A6	Visi paneļu starpi vienādi	✓	
A7	Vējstikls - skrāpējumi, plaisas, blīvējums	✓	
A8	Sānu logi un stiklu lifti - darbība	✓	
A9	Lukturi priekšējie - optika, migla	✓	
A10	Lukturi aizmugurējie, bremžu, atpakaļgaitas	✓	
A11	Kreisā priekšējā durvis	✓	
A12	Kreisā aizmugurēja durvis	✓	
A13	Labā priekšējā durvis	✓	Nomainīta, jauna.
A14	Labā aizmugurēja durvis	✓	
A15	Motora pārsega viras un fiksators	✓	
A16	Bagāžnieka viras, fiksators, gāzes balsts	✓	

DZINĒJA TELPA UN AGREGĀTI

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
B1	Dzinēja eļļas līmenis un krāsa	✓	
B2	Dzesēšanas šķidrums - līmenis, krāsa, eļļas pēdas	✓	
B3	Bremžu šķidrums - līmenis, krāsa	✓	
B4	Redzamas noplūdes - eļļa, dzesēšana, degviela	✓	
B5	Dzinēja troksnis aukstā / karstā stāvoklī	✓	
B6	Akumulators - vecums, CCA tests	✓	
B7	Gaisa filtrs	✓	Labā stāvoklī 4x apkope veikta

B8	Transmisijas šķidrums (DSG)	✓	
B9	Izpūtēja sistēma - noplūdes, rūsa, DPF	✓	
B10	Zobsiksna/motora ķēde un ūdenssūkņi	✓	
B11	OBD2 diagnostika - kļūdu kodi	✓	

TRANSMISIJA UN ŠASIJA

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
C1	Ātrumkārbas darbība	✓	
C2	Piedziņas vārpstas un putekļusargi	✓	
C3	Stūres stiepņi un šarnīri	✓	
C4	Statnes un amortizatori - noplūdes	✓	
C5	Taureņa sviras un lodveida šarnīri	✓	
C6	Bremžu diski priekšējie	✓	
C7	Bremžu diski aizmugurējie	✓	
C8	Bremžu uzlikas priekšā	✓	
C9	Bremžu uzlikas aizmugurē	✓	
C10	Riepas - profils, vecums, marķējums	✓	Labā stāvoklī 7-8mm
C11	Diski - deformācija, stiprinājums	✓	


SALONS UN ELEKTRONIKA

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
D1	Gaisa kondicionieris - dzesēšana un apsilde	✓	
D2	Klimata kontrole - visas zonas	✓	
D3	Vadības panelis - Check engine, ABS, ESP, Airbag	✓	
D4	Radio / Discover Pro multimedia	✓	
D5	Sēdvietas - regulēšana, stāvoklis	✓	
D6	Drošības jostas - visas 5	✓	
D7	Salona smakas - mitruma, degšanas	✓	
D8	Elektro stikli - visas 4 durvis	✓	
D9	Lukturi labajā pusē - kondensācija	✓	

D10	Centrālā atslēga, signalizācija	✓	
D11	Bagāžnieks - stāvoklis, rezerves ritenis	✓	

ZIEMAS SAGATAVOTĪBA

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
E1	Antifrīzs - koncentrācija (°C)	✓	
E2	Akumulators - CCA tests aukstam startam	✓	
E3	Priekšējo logu sildīšana	✓	
E4	Aizmugures stikla apsilde	✓	
E5	Spoguļu apsilde - abpusēja	✓	
E6	Salonas apsilde - visas zonas	✓	
E7	Vējstikla tīrītāji un sprauslas	✓	
E8	Ziemas riepas - marķējums, profils	✓	
E9	Ziemas riepas - vecums un dziļums	✓	



6. GODĪGUMA SADAĻA - VISI ZINĀMIE TRŪKUMI

Zināmie trūkumi [1-3 ietekmes pakāpe, kur 3 = nopietns]:

1. [1] Aizmugurējais bamperis - mazi kosmētiski skrāpējumi. Funkcionāli neietekmē;
2. [1] CarVertical norāda statusu "Bieži pārdots" - šis secinājums balstīts uz sludinājumu reģistrāciju (auto bija izlikts pārdošanā Vācijā un vēlāk Latvijā);
3. [1] Labās priekšējās durvis - nomainītas pēc bojājuma Vācijā (06.2023.). CarVertical fiksējis 1 bojājuma ierakstu ar aptuveno vērtību 10 001-15 000 € (labās puses priekšējās durvis). Jāņem vērā, ka summa var nebūt precīza un atspoguļo Vācijas servisu cenu līmeni. KPA inspekcija apstiprina: durvis pārkrāsotas, tehniskās atstarpes starp detaļām vienāda, strukturālu rāmja bojājumu nav. Krāsas biezums pārējā virsbūvē atbilst rūpnīcas standartam. Šis bojājums ir atspoguļots virsbūves vērtējumā (7/10) un cenā;

Inguš ieteikumi tuvākajā laikā:

1. Eļļas maiņa pie 260 000 km Pēdējā eļļas maiņa veikta 241 761 km (09.2025.). Ņemot vērā BMW servisa intervālu un iepriekšējo maiņīšanas regularitāti (20 000-25 000 km), nākamā eļļas maiņa aktuāla drīzumā. Orientējoši 80-120 €;
2. Aizmugurējā bampera kosmētika (pēc izvēles). Nelieli skrāpējumi uz aizmugurējā bampera - var noslīpēt ar pulēšanu (~60-100 €) vai atstāt kā ir. Funkcionāli neietekmē;

7. KOPSAVILKUMA VĒRTĒJUMS

VIRSBŪVE

7 / 10

DZINĒJS / ŠASIJA

9 / 10

SALONS / ELEKTRONIKA

9 / 10

KAS-PA-AUTO REITINGS

8.3 / 10

IESAKU ✓

Inguša komentārs:

Šim BMW ir viens fakts, ko citi slēptu - labās durvis ir mainītas. Mēs to rakstām. Pārējais stāsts ir stiprs: 11 servisa apmeklējumi pie BMW, dzinējs un salons novērtēti 9 no 10, riepas labā stāvoklī 7-8mm. Cena atspoguļo vēsturi godīgi -un tieši tāpēc tas ir labs darījums.

**"Auto, kas atrisina problēmas,
nevis tās rada."**

Šis dokuments ir daļa no KAS_PA_AUTO caurspīdīguma standarta.
Katrs auto mūsu portfelī ir personiski pārbaudīts un atlasīts
tā, kā mēs to darītu sev.