



Toyota Corolla Atrasti 2 īpašnieki

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti



Ģenerēšanas datums: 22.09.2026

VIN numurs: NMTBD3BE50R026225

Virsbūves tips: Sedans

Degviela: Benzīns

Gads: 2023

Pārnesumkārbas veids: Automātiskā ātrumkārbā

Dzinēja tilpums: 1,8 l

Jauda: 72 kW (97 ZS / 98 PS)

Bojājumi

⚠ Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits:
2

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

✓ Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts:
79 716 km.

Juridiskā statusa pārbaude

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

Zādzība

✓ Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par zādzībām.

Emisijas

✓ Nav fiksētu problēmu

Zems CO₂ emisiju reitings: 103 g/km.



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šīs atskaites pamatā ir

Komerčiālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.



Nav konstatētas problēmas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs



Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai



Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis



Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija



Demonstrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai



Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.



Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:



Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.



Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovēnija Čehija Itālija Rumānija Slovākija Ungārija Kanāda

Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.




Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 79 716 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 50 132 km
- Atrasti 7 nobraukuma datu ieraksti



"carVertical" secinājumi

Šī transportlīdzekļa pēdējais nobraukums ir krietni virs vidējā rādījuma, kāds ir novērojams līdzīgiem spēkratiem ar tādu pašu ražošanas gadu. Iespējams, transportlīdzeklim ir lielāks nolietojums par vidējo. Ieteicams meklēt nolietojuma pēdas, vai pavaicāt pārdevējam par spēkrata izmantošanu.



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts < 600 km mēnesī 0% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās 600 - 3000 km mēnesī 42% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts > 3000 km mēnesī 58% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti	
11.2023.	6 km
04.2024.	14 748 km
08.2024.	30 191 km
01.2025.	45 223 km
06.2025.	60 768 km

Odometra rādījumu ieraksti	
10.2025.	76 746 km
11.2025.	79 716 km

Sagaidāmais pašreizējais nobraukums

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 115 135 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi		
11.2023. - 04.2024.	Braukts normas robežās	2908 km mēnesī
04.2024. - 08.2024.	Intensīvi braukts	3794 km mēnesī
08.2024. - 01.2025.	Braukts normas robežās	2947 km mēnesī
01.2025. - 11.2025.	Intensīvi braukts	3405 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

Apdrošināts?

✓ Apdrošināts

 07.2026. Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 05.2026. līdz 11.2026.

✓=

○=

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)?

Nokārtots

 11.2025. Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.


Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

Bojājumu ieraksti



Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Kreisā priekšējā daļa / Buferis

Priekšpuse / Buferis

Priekšpuse / Vējstikls

Labā priekšējā daļa / Buferis

Labā puse / Priekšējās durvis

Mehāniskās komponentes / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

13 001 € – 14 000 €

Remonta izmaksu reitings

Liels 50 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Bojājumu grupas


Dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēma

Ārējās virsbūves detaļas

Ārējais apgaismojums

Stikli

Virsbūves konstrukcijas elementi



Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

10 001 € – 11 000 €

Remonta izmaksu reitings

Mērens 37 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehāniskais bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.

Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.

Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings

Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems


<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Mazs	10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mērens	25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Liels	50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Ļoti augsts	>75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.



Tirgus vērtības papildinformācija

Cenas tendenču prognoze
Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -45 % no tā tirgus vērtības.



Pārdošanas laiks

Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 23 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Nem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Emisijas

Mēs izpētījām, cik daudz CO2 izmešu parasti rada šis auto modelis. Tāpat ieskatījāties, kādi nodokļi vai samaksa var tā dēļ tikt piemērota.



"carVertical" secinājumi

Šim transportlīdzeklim ir zemas emisijas. Tam var tikt piemērots zemāks spēkrata ekspluatācijas un emisiju nodoklis. Pārbaudi savas valsts emisiju standartus, lai pārbaudītu, vai Tev pienākas nodokļa atlaide.

CO₂ emisijas

103 g/km Kategorija: **A**



Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.



Kopsavilkums

Pārliedzinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija



Pārskats

Marka	Modelis	Degvielas tips
Toyota	Corolla	Benzīns
Modeļa paaudze	Ražošanas gads	Ražotāja apraksts
E210	2023	Corolla



Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips	Dzinēja tilpums	Jauda
Automātiskā ātrumkārbā	1,8 l	72 kW (97 ZS / 98 PS)
Cilindru skaits	CO2 emisijas	Dzinēja kods
4	103 g/km	2ZR-FXE
Dzinēja apraksts		
1.8L (HEV SPECIAL)		



Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips	Stūres rata novietojums	Sēdekļu skaits
Sedans	LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)	5

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums

Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

A/C AUTO(DUAL) ✦ Automātiskā divu zonu klimata kontroles sistēma	ABS WITH ✦ Bremžu pretbloķēšanas sistēma ir iekļauta
ACCELERATOR PEDAL ELECTRIC TYPE ✦ Elektriskā tipa akseleratora pedāļa konstrukcija	ACCESSORY CONNECTOR (N0 1) CONSOLE BOX ✦ Konsoles kārbas piederumu savienotājs
ACCESSORY CONNECTOR (N0 2) CONSOLE1 + END PANEL2 ✦ Pieslēgvietas konsolē un gala paneļos papildu piederumiem	ADDITIONAL HEATER PTC HEATER ✦ PTC sildītājs
AIR BAG MANUAL ON-OFF SW P SEAT WITH INDICATOR ✦ Pasažiera sēdekļa drošības spilvens aprīkots ar manuālu ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzi un indikatoru.	ANTENNA RR WINDOW + SFIN + DAB ✦ Aizmugurējais logs, haizivs spuras, DAB radio
ANTI-THEFT LABEL WITHOUT ✦ Nav pretaiždzīšanas marķējuma	ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER ✦ Aprīkots ar imobilaizeru aizsardzībai pret zādzību
ASSIST GRIP FR2, RR2 ✦ Komplektā ietilpst priekšējie un aizmugurējie palīgrokturi (2 priekšā, 2 aizmugurē).	AUDIO T1 (10.5") 6SP ✦ Uzlabota T1 audio sistēma ar 10,5 collu displeju un 6 skaļruņiem
AUDIO (OVERSEAS MKT) OTHER SPEC (U1A) IS USED ✦ Atšķirīgas specifikācijas, ko izmanto aizjūras tirgiem (U1A)	AUDIO JACK USB TYPE C ✦ C tipa USB audio līgzda
BACK GLASS PRIVACY 20% ✦ Aizmugurējais stikls ar 20% privātuma tonējumu	BACK MONITOR CAMERA + W/H ✦ Aizmugurējā kamera ar vadlīnijām
BATTERY LN1 36AH ✦ 36AH ietilpības LN1 akumulators	BLACK OUT RADIATOR SP + ID PLATE + SASH ✦ Melni akcenti uz radiatora, identifikācijas plāksnītes un loga vērtnes
BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL EBD ✦ Elektroniskā bremžu spēka sadales (EBD) kontroles sistēma	BRAKE M/CYLIND & BOOSTER I-BOOSTER ✦ Viedā bremžu pastiprinātāja sistēma
BRAND SYMBOL MARK TOYOTA HV SYMBOL (FR1, RR1) ✦ Toyota hibrīda simbols priekšpusē un aizmugurē	BUMPER PP PAINTING ✦ Krāsots plastmasas buferis
CHILD PROTECTOR WITH (REAR DOOR ONLY) ✦ Bērnu drošības durvju slēdzenes tikai aizmugurējām durvīm	CHILD RESTRAINT SYSTEM ISO-FIX2 TOP TETHER (2) ✦ ISO-FIX2 augšējās stiprinājuma siksnas sistēma bērnu sēdekļu nostiprināšanai
CHILD SEAT WITHOUT ✦ Nav komplektā ar bērnu sēdekliša stiprinājuma sistēmu	CLEAN AIR FILTER POLLEN TYPE ✦ Ziedputekšņu tipa filtrs

COAT HOOK WITH

✦ Iekštelpu mēteļu āķiši

COOLER REAR DUCT WITH

✦ Aizmugurējo kanālu sistēma uzlabotai dzesēšanai

CUP HOLDER FR:2 RR:2

✦ 2 krūzišu turētāji priekšpusē un 2 aizmugurē.

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM WITH (EXCLUSIVE)

✦ Ekskluzīvi dienas gaitas lukturi

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP) WITHOUT

✦ Nav iekļauta īpaša galamērķa pakete

DOOR BELT MOULDING BLACK

✦ Melna durvju drošības jostas līstes apdare

DOOR LOCK FR:2STEP DP:1MOTION

✦ Priekšējās durvis ar divpakāpju bloķēšanu, aizmugurējās durvis ar vienas kustības bloķēšanu.

DOOR POCKET FR&RR

✦ Iekšdurvju kabatas priekšpusē un aizmugurē

DOOR TRIM FR&RR:HD,WITHOUT NV,WITHOUT STCH

✦ Cietplastmasas priekšējās un aizmugurējās durvju apdares bez auduma vai izšuvumiem

DOOR WINDOW FRAME MOULDING PLATING + RESIN

✦ Metāla ar pārklājumu un sveķu materiāla kombinācija logu rāmju apdarei

ECONOMY METER HYBRID SYSTEM INDICATOR

✦ Hibrīdās sistēmas efektivitātes rādītājs

ENGINE MARK HV

✦ Hibrīda transportlīdzekļa dzinējs

EXHAUST EMISSION CONTROL EURO 6D

✦ Atbilst Euro 6D emisijas standartiem

FENDER LINER FR (HIGH) & RR (HIGH)

✦ Augsti spārnu uzlikas priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem

FRONT CONSOLE BOX RESIN

✦ Izgatavots no RESIN materiāla

FRONT FOG LAMPS WITH (PLATING)

✦ Priekšējie miglas lukturi ar hromētu apdari

FRONT PILLAR GARNISH FABRIC

✦ Auduma apdare uz priekšējā balsta

FRONT SEAT NORMAL

✦ Standarta priekšējie sēdekļi

COLD AREA PACKAGE COLD AREA SPECIFICATION

✦ Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar aukstā klimata apstākļiem piemērotām specifikācijām.

CRUISE CONTROL FULL SPEED RANGE ACC

✦ Adaptīvā kruīza kontrole visā ātruma diapazonā

DATA COMMUNICATION MODULE 19MCDCM ECALL

✦ Avārijas izsaukuma sistēma ar 19MCDCM moduli

DESTINATION PACKAGE WITHOUT (EU COUNTRY)

✦ Eiropas valstu izslēgšana

DOOR ARM REST FABRIC

✦ Ar audumu apvilkti durvju roku balsti

DOOR INSIDE HANDLE PLATING

✦ Iekšdurvju rokturi ar metālisku apdari

DOOR OUTSIDE HANDLE BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

✦ Virsbūves krāsas ārdurvju rokturi, vadītāja durvīm ir piekļuve ar atslēgu, pasažiera durvīm nav.

DOOR SCUFF PLATE WITH (NORMAL)

✦ Komplektā iekļautas parastās scuff plāksnes

DOOR TRIM ORNAMENT RESIN + SATIN PLATING

✦ Sveķu materiāls ar satīna pārklājuma apdari

ECO DRIVE MODE TOGGLE DMS 3

✦ Pārslēdzējs 3 braukšanas režīmu izvēlei

EMERGENCY BRAKE LIGHTS HAZARD W/O RR SEQUENTIAL

✦ Avārijas bremzēšanas avārijas gaismas bez secīgas aizmugurējo signālu aktivizēšanas

ENGINE UNDER COVER & PROTECTION WITH (WITHOUT ACOUSTIC MAT)

✦ Ietver apakšdaļas pārsegu, bet bez skaņas izolācijas

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER SINGLE WITHOUT DIFFUSER

✦ Viena izplūdes izplūdes caurule bez difuzora

FLOOR MAT TEXTILE 520G

✦ 520 g tekstila grīdas paklāji

FRONT FLOOR CARPET AND MAT DILOUR (W/O HEEL PAD)

✦ Priekšējais grīdas paklājs un paklājiņi izgatavoti no izturīga materiāla bez papēža spilventiņa

FRONT HEADRESTS VERTICAL X2

✦ Divi vertikāli priekšējie galvas balsti

FRONT PRSNL LAMP LED

✦ Priekšējā personīgajā lukturī izmantota LED tehnoloģija

FRONT SEAT BELT D,P:3ELR *2

✦ 3-punktu avārijas bloķēšanas spriegotāji vadītājam un pasažierim

FRONT SEAT SLIDE	260MM D&P MANUAL
✦✦	Priekšējie sēdekļi ar 260 mm regulējamu slīdēšanu, manuāla vadība vadītājam un pasažierim.
FRONT SIDE GLASS	GREEN 70%
✦✦	Priekšējie sānu logi ar 70% zaļu tonējumu
FRONT WHEEL BRAKE	15" DISC (B)
✦✦	Priekšējie riteņi aprīkoti ar 15 collu disku brezēm
GLOVE BOX	WITH DAMPER
✦✦	Cimdu kastītes nodalījumā ir amortizators, kas nodrošina vienmērīgu atvēršanu un aizvēršanu.
GRADE MARK (OVERSEAS MKT)	WITHOUT
✦✦	Nav norādīts attiecībā uz ārvalstu tirgiem
HEAD UP DISPLAY	WITHOUT
✦✦	Nav iekļauta Head-Up displeja funkcija
HEADLAMP CLEANER	WITHOUT
✦✦	Bez
HEADLAMPS	BI LED (HI)+AHB
✦✦	Augstas intensitātes BI-LED lukturi ar AHB (automātiskajiem tālās gaismas lukturiem)
HEATER REAR DUCT	WITH
✦✦	Aizmugurējo cauruļu sistēma aizmugurējai apsildei
HILL ASSIST CONTROL (HAC)	WITH (HAC3)
✦✦	Iekļauta palīgsistēma braukšanai uz kalna
I/P CENTER CLUSTER	SATIN PLATING/PIANO BLACK
✦✦	Instrumentu paneļa centrālais panelis ar satīna pārklājumu un klavieru melniem akcentiem
ILLUMINATED ENTRY SYSTEM	WITH (IP TRAY & CUP-H FR RR DR)
✦✦	Ieejas sistēma ar apgaismotu paplāti un krūzīšu turētājiem uz iekšējiem paneliem
INSTRUMENT FINISH PANEL	ADP/MC: STAIN PLATING
✦✦	Dekoratīvais panelis ar traipu pārklājumu
JACK	WITHOUT
✦✦	Nav iekļauts transportlīdzekļa domkrats
LANE KEEP ASSIST (LKA)	LTA+EDSS
✦✦	Joslu izsekošanas palīgs + izvairīšanās no braukšanas stūrēšanas atbalsts
LIGHT REMIND WARNING	WITH (BUZZER+AUTOCUT)
✦✦	Gaismām iekļauta vizuālā un skaņas brīdinājuma sistēma
LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE	CABLE + ELEC LOCK
✦✦	Kombinēta troses un elektroniskā slēdzene bagāžai un aizmugurējām durvīm
LUGGAGE ROOM LAMP	WITH
✦✦	Iekšējais apgaismojums bagāžas nodalījumā

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER	D: 2WAY MANUAL
✦✦	Vadītāja sēdekļa vertikālā regulēšana manuāli 2 veidos
FRONT UNDER PROTECTOR	FR + TANK SIDE + RR
✦✦	Priekšējā apakšējā aizsardzība, sānu tvertnes aizsardzība, aizmugurējā aizsardzība
FUEL CAUTION LABEL	E5, E10 REG.
✦✦	Brīdinājuma marķējums par degvielas veidu E5 un E10 benzīnam
GLOVE BOX LAMP	WITH
✦✦	Apgaismots cimdu nodalījums
GRADE PACKAGE	WITHOUT
✦✦	Nav īpašas paketes transportlīdzekļa klasei
HEADLAMP AIMING	RH AIMING (FOR LHD CAR)
✦✦	Virziens pa labo pusi uz transportlīdzekļiem ar kreiso vadību
HEADLAMP LEVELLING	MANUAL
✦✦	Manuāla priekšējo lukturu gaismas kūļa nolīdzināšana
HEATER CONTROL PANEL	DUAL +SATIN
✦✦	Divzonu klimata kontrole ar satīna apdari
HIGH MOUNT STOP LAMP	WITH (LED/CABIN), PRIVACY
✦✦	LED kabīnes apgaismojums ar privātuma funkciju
HOOD SILENCER	WITH
✦✦	Komplektā iekļauts motora pārsega trokšņa slāpētājs trokšņa samazināšanai.
I/P UNDER COVER	WITH (D, P)
✦✦	Instrumentu paneļa apakšējie pārsegi vadītāja un pasažiera pusē
INSIDE REAR VIEW MIRROR	EC MIRROR
✦✦	Elektrochromiskais (automātiskās aptumšošanas) spogulis
INSTRUMENT PANEL	SOFT W/ STITCH (P-PAD) KA
✦✦	Mīksts ar šuvēm, ietver pasažiera spilventiņu
KEY PLATE	SMART-MASTER 2
✦✦	Viedā atslēgas plāksne ar galvenās atslēgas funkciju
LIGHT CONTROL SYSTEM	ALC + FMH 3 POSITION
✦✦	Automātiskā gaismas kontroles sistēma ar Follow-Me-Home funkciju trīs pozīcijās
LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH	WITH (PLATING)
✦✦	Ietver aizmugures apakšējās daļas un aizmugurējo durvju apdares pārklājumu.
LUGGAGE ROOM & DECK TRIM	SIDE (WITH FELT) + RR + 1CON FK
✦✦	Sānu apdare ar filcu, aizmugurējais klājs un papildu apdare bagāžas nodalījumam
LUGGAGE TRAY	WITH
✦✦	Komplektā ir bagāžas paplāte glabāšanai

MIKE & MIKE AMP	21CY DUAL(ROOF)
✦	Divi uz jumta uzstādīti mikrofoni un pastiprinātājs
MUD GUARDS	WITHOUT
✦	Nav iekļauti dubļu aizsargi
NCAP	EURO
✦	Euro NCAP drošības standarti
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR	AUTO FOLD, ELEC, HEATER
✦	Automātiski salokāmi, elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi
OVERHEAD CONSOLE	WITH (SOS SWITCH)
✦	Aprīkots ar SOS avārijas slēdzi
PACKAGE OPTION 3	BASE
✦	Pamata pakete
PACKAGE OPTION 5	WITHOUT
✦	Nav iekļautas papildu paketes opcijas
PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER	NV FELT LO
✦	Ar filcu oderēta apdare bagāžnieka plauktam
PARKING BRAKE	EPB
✦	Elektroniskā stāvbremze (EPB)
POWER DOOR LOCK	WITH
✦	Transportlīdzeklis aprīkots ar elektriskajām durvju slēdzenēm
RADIATOR GRILLE	BLACK PAINT + PLATING
✦	Melni krāsots radiatora režģis ar apšuvuma apdari
REAR & REAR SIDE MONITOR	W/O
✦	Nav iekļauti aizmugurējie vai aizmugurējie sānu monitori
REAR BUMPER	PP COLOR
✦	Krāsots korpusa krāsā
REAR CONSOLE BOX	FAB WITH P-BK,SL
✦	Audums ar nodalījumu un bīdāmo funkciju
REAR HEADRESTS	VERTICAL*2 + FIXED*1
✦	Divi vertikāli un viens fiksēts galvas balsts aizmugurē
REAR SEAT BELT	3ELR-PT-FL*2 3ELR*1
✦	Trīs punktu ELR diviem sānu pasažieriem, viens centrālais punkts
REAR SIDE GLASS	PRIVACY 20%
✦	Tonēti aizmugurējie sānu logi ar 20% redzamību
REAR WINDOW DEFOGGER	HEAVY DUTY TYPE(W/TIMER)
✦	Lieljaudas miglotājs ar taimeru

MODEL NAME MARK	COROLLA (RR1)
✦	Ar nosaukumu Corolla (RR1)
MULTI INFO DISPLAY	12.3"
✦	12,3 collu multiinformācijas displejs
OCCUPANT DETECTION	P:SEAT SENSOR /RR
✦	Sēdekļu sensori priekšējiem un aizmugurējiem pasažieriem
OVER RUN & SPEED LIMIT	WITH (ASL)
✦	Aprīkots ar aizsardzību pret pārslīdēšanu un ātruma ierobežošanas palīgsistēmu.
OWNER'S MANUAL	WITHOUT
✦	Transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmata nav iekļauta
PACKAGE OPTION 4	WITHOUT
✦	Nav iekļautas papildu paketes opcijas
PACKAGE OPTION 6	WITHOUT
✦	Nav iekļautas papildu paketes opcijas
PAINT PROTECTION WAX/FILM	WRAP GUARD
✦	Transportlīdzeklis aizsargāts ar Wrap Guard krāsas aizsardzību
PARKING SUPPORT ALT/BRAKE	WITHOUT
✦	Nav iekļauts alternatīvs stāvvietas balsts vai bremžu sistēma
POWER WINDOWS	FR&RR 4 ONETCH UP/DWN HI
✦	Elektriski regulējami logi ar vadības pogām priekšā un aizmugurē, vienu pieskārienu pacelšanas un nolaišanas funkciju un ātru darbību
RADIATOR LOWER GRILLE	MATERIAL BLACK
✦	Melna materiāla apakšējā radiatora restīte
REAR ARM REST	WITH CUP HOLDER
✦	Ar krūzes turētāju
REAR COMBINATION LAMP	LED(STOP/TURN)+LED(TAIL)
✦	Aizmugurējie kombinētie lukturi ar LED bremžu/pagrieziena signāllukturiem un LED aizmugurējiem lukturiem
REAR FOG LAMP	WITH
✦	Aprīkots ar aizmugurējo miglas lukturi
REAR SEAT	6:4 SPLIT FOLD
✦	Aizmugurējie sēdekļi ar 60/40 dalītu salokāmo funkciju
REAR SEAT REMINDER	WITH
✦	Atgādināšanas sistēma aizmugurējiem sēdekļiem
REAR SPOILER	WITHOUT
✦	Nav aprīkots ar aizmugurējo spoileru
REFRIGERANT CORRESPONDENT	HFO1234YF
✦	Izmanto HFO1234YF aukstumnesēju.

REGISTER FR & RR SATIN PAINT

➦ Priekšpuse un aizmugure ar satīna krāsas apdari

REMOTE SERVICE PACKAGE REMOTE AIR CONDITIONER PKG

➦ Tālvadības gaisa kondicioniera pakete

ROOM LAMP PERSONAL TYPE(LED)

➦ Personīgā stila LED istabas lampa

SAFETY SENSE TSS 3 /LSS +3

➦ Toyota Safety Sense 3 ar joslu atbalsta sistēmu un 3 papildu drošības funkcijām

SEAT BELT WARNING D&P&RR LAMP+BUZZER

➦ Autovadītāja un pasažiera drošības jostu brīdinājums ar aizmugurējo sēdekļu atgādinājuma lampiņu un skaņas signālu

SEAT LUMBAR SUPPORT WITH D (POWER)

➦ Vadītāja sēdekļi ar elektriski regulējamu jostasvietas balstu

SHIFT LEVER & KNOB LEATHER (CVT)

➦ Ādas pārnese un pārslēgšanas svira un poga CVT transmisijai

SHIFT POSITION INDICATOR WITH (METER)

➦ Pārslēgšanas stāvokļa indikators skaitītāju panelī

SIDE TURN SIGNAL LAMP WITH (ON OUTER MIRROR)

➦ Uz ārējiem spoguļiem integrēts pagriezienu signāllukturis

SPEED WARNING WITHOUT

➦ Nav uzstādīta ātruma brīdinājuma sistēma

SRS AIRBAG D&P_SH+KN+SD(FR)+CS

➦ Divkārtas priekšējās, sānu, ceļu un aizkaru gaisa spilveni uzlabotai drošībai

STARTER HOLDING CONTROL WITHOUT

➦ Nav startera turēšanas kontroles funkcijas

STEERING EPS (BRUSHLESS C-MOTOR)

➦ Elektriskais stūres pastiprinātājs ar bezsuku motoru

STEERING WHEEL 3-SPOKE,LEATHER,HEATER

➦ Ādas 3-sparu stūres rats ar apsildi

SUN ROOF & MOON ROOF WITHOUT

➦ Bez jumta vai mēness jumta funkcijām

TIRE & DISC WHEEL 225/45R17 ROUGH AL

➦ 225/45R17 raupjas vissezonas riepas uz vieglmetāla diskciem

TOOL (PLANT INSTALL) WITHOUT

➦ Augu uzstādīšanas rīki nav nodrošināti

TRAFFIC SIGN RECOGNITION WITH CAMERA

➦ Aprīkots ar kameru ceļa zīmju atpazīšanai

REGULATION COMPLIANCY WVTA LABEL

➦ Atbilst WVTA noteikumiem ar redzamiem marķējumiem

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING WITHOUT

➦ Nav papildu līstes uz bufera paneļiem vai apakšējām durvīm

ROUGH ROAD PACKAGE SPEC 1 (20MM UP)

➦ Ietver īpašu balstiekārtas uzlabojumu ar par 20 mm lielāku klīrensu

SEAT BACK POCKET WITH (DRIVER + PASSENGER)

➦ Priekšējos pasažieru un vadītāja sēdekļos ir kabatas sēdekļu atzveltnēs.

SEAT HEATER WITH(D+P CUSHION & BACK)

➦ Priekšējie sēdekļi ir aprīkoti ar apsildes elementiem gan spilvenos, gan atzveltnēs.

SEAT MATERIAL FABRIC B MID

➦ Sēdekļiem izmantots vidējas kvalitātes auduma materiāls (Fabric B Mid)

SHIFT LEVER BOOT WITH+STIN PAINT_BL BEZEL

➦ Pārslēgšanas sviras bagāžnieks ar satīna krāsu un melnu ietvaru

SHIFT SWITCH STRAIGHT WITHOUT PADDLE

➦ Standarta pārslēgšana bez pārnese un pārslēdzējiem

SPARE TYRE WITHOUT (REPAIR KIT)

➦ Rezerves riepa nav iekļauta (remonta komplekts ir nodrošināts)

SPEEDOMETER KM/H

➦ Rāda ātrumu kilometros stundā

STABILIZER FR & RR

➦ Iekļautas gan priekšējā, gan aizmugurējā stabilizatora stieņi

STARTING SYSTEM PUSH

➦ Bezatslēgas iedarbināšanas sistēma ar pogas pogu

STEERING COLUMN TILT&TELESCO,W/O LOCK

➦ Nolikāms un teleskopisks, bez bloķēšanas

STEERING WHEEL SWITCHES DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

➦ Daudzfunkcionāli stūres rata slēdži displejam, tālrunim, balss vadībai, audio, adaptīvajai kruīza kontrolei (ACC), skaņas ātruma ierobežojumam (ASL), brīdinājumam par izbraukšanu no joslas (LDA).

SUN VISOR PVC,LMP,DP-MR HLD

➦ Komplektā ir PVC aizsegi pret sauli ar apgaismojumu, kosmētikas spoguļi un biļešu turētāji.

TIRE & DISC WHEEL 2 OTHER SPEC (010) IS TAKEN

➦ Izmanto alternatīvas specifikācijas (010) riepiem un disku riteņiem.

TOWING PACKAGE WITHOUT

➦ Vilkšanas pakete nav iekļauta

TRUNK & DECK CARPET & MAT NEEDLE PUNCH

➦ Bagāžnieka un klāja paklāja paklājs ar adatu perforatoru

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING WITH (434MHZ) AUTOLOCATION ✦ Ir riepu spiediena kontroles sistēma ar automātisko atrašanās vietas noteikšanu 434 MHz frekvencē.	VEHICLE APPROACH NOTICE WITH ✦ Iekļauta transportlīdzekļa tuvošanās brīdinājuma sistēma
VSC WITH I-BOOSTER ✦ Transportlīdzekļa stabilitātes kontrole ar i-Booster	WASHER FLUID ETHANOL MIN. FILL ✦ Izmanto uz etanola bāzes ražotu mazgāšanas šķidrumu
WASHER FLUID LEVEL WARNING WITHOUT ✦ Nav brīdinājuma sistēmas par mazgāšanas šķidruma līmeni	WASHER TANK 2.5L ✦ 2,5 l ietilpības mazgāšanas tvertnē
WHEEL CAP CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI) ✦ Centra ornamenti alumīnija riteņiem	WINDSHIELD DEICER WIPER DEICER ✦ Vējstikla tīrītāju atdzelzotājs
WINDSHIELD GLASS GREEN 70% / ACCOUSTIC ✦ Zaļi tonēts stikls ar 70 % gaismas caurlaidību un skaņas izolācijas īpašībām	WINDSHIELD WIPER CONTROL AUTO (RAIN SENSOR) ✦ Automātiskie lietus sensoru tīrītāji
WIRELESS CHARGER WITHOUT ✦ Bezvadu uzlādes sistēma nav iekļauta	WIRELESS DOOR LOCK SMART ENTRY LESS ✦ Viedā ieejas sistēma bez bezatslēgas ieejas

Laikposms

Atradām 9 ierakstus

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

09.2023. 🌐 Nezināma valsts Ražots Šis transportlīdzekļa ražošanas gads ir fiksēts. Spēkrats norādītajā valstī var būt ražots vai reģistrēts.
11.2023. 🇱🇻 Latvija Mainītas īpašumtiesības Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.
11.2023. 🇱🇻 Latvija Reģistrēts Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.
11.2023. 🇱🇻 Latvija Veikta tehniskā apskate Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.
11.2025. 🇱🇻 Latvija Veikta tehniskā apskate Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.
02.2026. 🇱🇻 Latvija Fiksēts novērtējums ⚠️ Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.
02.2026. 🇱🇻 Latvija Fiksēts bojājums ⚠️ Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.
05.2026. 🇱🇻 Latvija Mainītas īpašumtiesības Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: 13.05.2026

līdz: 13.11.2026



+44

Datu avoti

Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**



Partneri

Šis atskaite pamatā ir

Noderīgi padomi pēc atskaite izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atļeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirks.

Padomi, balstoties uz šo atskaiti



Pārbaudi liela nobraukuma radīto nolietojumu

Lielāks nobraukums nekā vidēji novērots norāda uz pamatīgu detaļu nolietojumu. Pārlicinies, ka auto ir pienācīgi kopts.



Pārbaudi, vai balstiekārtas bukses un amortizatori strādā atbilstoši.



Pārbaudi, vai zobsiksnas un eļļu maiņa ir veikta atbilstoši apkopē paredzētajiem intervāliem.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.



Veic profesionālu apskati autoservisā

Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmkonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.



Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.



Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.



Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.



Pavaicā apkopes vēsturi

Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.



Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.



Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.



Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta



Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

Pārlicinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.



Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.



Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)



Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.



Dodies izmēģinājuma braucienā

Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.



Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.



Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.



Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.



Salīdzini ar citiem auto

Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.



Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).



Salīdzini cenas



Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.



Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.