CARVERTICAL

Volkswagen Passat

WVWZZZ3C*********

Dīzelis | Automātiskā ātrumkārba | Universālis

Ģenerēšanas datums: 02.10.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 2

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 219 196 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

Nav konstatētas problēmas
Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs

Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai

Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis

Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija

Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Autoskolas transportlīdzeklis

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

Nav konstatētas problēmas

Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.

Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovēnija · Slovākija · Ungārija · Itālija · Rumānija · Čehija · Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 219 196 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 271 990 km
- 10 mileage records found

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts **< 500 km mēnesī** 0% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās **500 - 1500 km mēnesī** 44% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts **> 1500 km mēnesī** 56% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Odometra rādījumu ieraksti	
01.2015.	**13 km**
07.2020.	**130 530 km**
07.2021.	**148 278 km**
08.2022.	**169 351 km**
10.2022.	**170 500 km**

Odometra rādījumu ieraksti	
09.2023.	**183 109 km**
09.2024.	**194 638 km**
10.2024.	**195 542 km**
09.2025.	**207 506 km**
09.2026.	**219 196 km**

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Braukšanas paradumi			
01.2015. - 07.2020.	Intensīvi braukts	1969 km mēnesī
07.2020. - 07.2021.	Braukts normas robežās	1458 km mēnesī
07.2021. - 08.2022.	Intensīvi braukts	1596 km mēnesī
08.2022. - 09.2026.	Braukts normas robežās	1002 km mēnesī

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas
Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

Apdrošināts? ✓ Apdrošināts 10.2026. Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 04.2026. līdz 10.2026.

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)? Nokārtots 09.2026. Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

Kopsavilkums
- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 9196 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 5804 km

Nākamā ieteicamā apkope: **225 000 km**

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

Apkope jāveic pēc apmēram 48 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +8 apkopes pozīcijas

Iepriekšējā ieteicamā apkope: **210 000 km**

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

Apkope jāveic pēc apmēram 48 min

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +8 apkopes pozīcijas

Apkope jāveic pēc apmēram 78 min

Stāvbremzes darbība (Pārbaudīt/ziņot) Signāltaure (Pārbaudīt/ziņot) Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/ziņot)

+37 apkopes pozīcijas

Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Katalizatora/daļu filtra stāvoklis (Pārbaudīt)

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Uzmanību

Šim transportlīdzeklim atradām 2 ierakstus

Bojājumu ieraksti

10.2022. Latvija



Ietekmēta virsbūve

Ietekmētie iekšējie komponenti

Novērtējums

Šis ieraksts norāda uz to, ka transportlīdzekli **pārbaudīja vai apkopa** profesionālis, piemēram, veicot remontu, diagnostiku vai garantijas apkopi. Šis ieraksts automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu bijis iesaistīts negadījumā.

Bojātās detaļas

Labā aizmugurējā daļa / Buferis Ārējās virsbūves detaļas

Mehāniskās komponentes / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

501 € – 750 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 3 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.



Ietekmēta virsbūve

Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

751 € – 1000 €

Remonta izmaksu reitings

Ļoti zems 5 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība
Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.
Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.
Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Remonta izmaksu reitings
Tas palīdz saprast iepriekšējo bojājumu nopietnību, salīdzinot remonta izmaksas ar transportlīdzekļa vērtību. Kad remonta izmaksas tuvojas vai pārsniedz lielu daļu no transportlīdzekļa vērtības, tas var norādīt uz potenciālu pilnīgu zaudējumu.

Ļoti zems	<10 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mazs	10-24 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Mērens	25-49 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā
Liels	50-74 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Ļoti augsts >75 % no transportlīdzekļa vērtības tajā laikā

Tirgus vērtība

Mēs pārbaudījām, kā šī transportlīdzekļa tirgus cena ir mainījusies laika gaitā, balstoties uz pieejamajiem vēsturiskajiem datiem un aptuvenajām cenām.

Laikposmā ir fiksēts ierobežots laika periods, kas neatspoguļo spēkrata cenas izmaiņas tā kalpošanas mūža garumā.


Augstākā cena **14 599 €**

Vidējā cena **10 690 €**

Zemākā cena **7400 €**

Tirgus vērtības novērtēšanas kritēriji:

Marka: **Volkswagen** | Modelis: **Passat** | Degvielas tips: **Dīzelis** | Transmisijas tips: **Automātiskā ātrumkārba** | Gads: **2015** | Tirgus: **Latvija**



Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2024	**11 910 €**	8900 €	15 000 €

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Gads	Tirgus vērtība	↘ Zemākā tirgus vērtība	↗ Augstākā tirgus vērtība
2025	**10 590 €**	7900 €	15 110 €
2026	**10 690 €**	7400 €	14 599 €
2027	**9023 €**	6246 €	12 322 €
2028	**7357 €**	5093 €	10 047 €
2029	**5690 €**	3939 €	7771 €
2030	**4520 €**	3129 €	6173 €
2031	**3591 €**	2486 €	4904 €
2032	**2852 €**	1974 €	3895 €
2033	**2266 €**	1569 €	3095 €

Tirgus vērtības papildinformācija

Cenas tendenču prognoze
Šis transportlīdzeklis pēc 7 gadiem varētu zaudēt -79 % no tā tirgus vērtības.

Pārdošanas laiks
Līdzīgi transportlīdzekļi parasti tiek pārdoti 20 dienu laikā, pamatojoties uz nesenajiem tirgus datiem

Ņem vērā – prognozes ir balstīts uz šī brīža tirgus tendencēm un vēsturiskajiem datiem. Patiesā vērtība, par kādu spēkratu var pārdot, var atšķirties no izmaiņām tirgū, transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Pārskats

Marka **Volkswagen**	Modelis **Passat**	Degvielas tips **Dīzelis**
Modeļa paaudze **B8**	Modeļa gads **2015**	Modeļa variants **Vācija**

Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips **Automātiskā ātrumkārba**	Piedziņas tips **Pilnpiedziņa**	Dzinēja tilpums **2 l**
Jauda **176 kW (236 ZS / 239 PS)**	Cilindru skaits **4**	Ātrumu skaits **7**
Emisiju standarts **Euro 6**	Transmisijas nosaukums **DSG**	Piedziņas veids **Iekšdedze**

Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips **Universālis**	Stūres rata novietojums **LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)**	Riteņu izmērs **17 in**

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

0B4 **Wheelbase**
Riteņu bāze

0EX **Installation differentiation for transmission DQ500 -- vehicle components --**
Uzstādīšanas diferenciācija transmisijai DQ500

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

0F5 Fuel system for diesel engine

Dīzeļdzinējam paredzētā degvielas sistēma

0FA Standard manufacturing sequence

Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

0G7 Coasting feature for dual-clutch transmission DSG

Brīvgaitas funkcija, kas raksturīga divsajūgu pārnesumkārbai DSG

0K0 Without alternative drive system

Nav uzstādīta alternatīvā piedziņas sistēma

0M4 Fuel tank

Degvielas tvertne

0NB Elimination of nameplate for engine designation on luggage compartment lid

No bagāžnieka vāka tiek noņemta dzinēja identifikācijas plāksnīte

0P9 Twin tailpipe, left

Automašīnai kreisajā pusē ir divkāršs izpūtējs.

0SB Labels in German

Uzraksti vācu valodā

0TD Carpet mats in front and rear

Paklāji priekšā un aizmugurē

0VC Information kit in German

Informācijas komplekts vācu valodā

0Y1 Standard climatic zones

Konfigurētas standarta klimatiskās zonas

0YF Weight range 6 installation control only, no requirement forecast

Svara diapazons 6 tikai ar uzstādīšanas kontroli, īpašas prasības nav prognozētas

1AT Electronic Stability Control incl. ABS with brake assistant, ASR, EDL, EDTC andtrailer stabilization

Elektroniskā stabilitātes kontrole, kas ietver ABS, bremžu palīgsistēmu, ASR, EDL, EDTC un piekabes stabilizāciju

1E9 Without activated carbon canister with SCR

Nav aktīvās ogles kannas ar SCR

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1G0 Deletion of Tire Mobility Set

Riepu mobilitātes komplekta izslēgšana

1JP Rear shock absorption

Uzlabota aizmugurējā amortizācija, kas nodrošina vienmērīgāku braukšanu.

1KZ Disc brakes in rear

Disku bremzes transportlīdzekļa aizmugurē

1LA Disc brakes in front

Priekšējie disku bremzes efektīvai bremzēšanai

1M6 Folding trailer hitch, with electric release

Elektriskais salokāmais piekabes sakabes mehānisms, kas ir viegli lietojams

1N7 Progressive steering

Progresīvā stūres sistēma

1NL Trims for alloy wheels

Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1PA Standard wheel bolts

Standarta riteņu skrūves

1Q2 Mass damper for steering wheel, 36 Hz

Masas amortizators stūres ratam ar 36 Hz frekvenci

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

1S1 Lug wrench and jack

Komplektā ietilpst uzgriežņu atslēga un domkrāts

1SA Without additional front underbody guard

Papildu priekšējais aizsargs nav iekļauts

1T3 First aid kit and warning triangle

Pirmās palīdzības aptieciņa un avārijas trīsstūris

1VG Installation parts for four-cylinder engine

Četru cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

1X1 Four-wheel drive

Aprīkots ar pilnpiedziņas sistēmu

1XX Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles

Ādas apvilkts stūres rats ar daudzfunkciju vadības pogām un pārnesumu pārslēgšanas svirām

1Y3 Electronic differential lock XDS

Elektroniskā diferenciāļa bloķēšanas sistēma, pazīstama kā XDS

1Z0 Initial standard fuel filling

Standarta sākotnējā degvielas uzpildīšana

20A Without electric motor (hybrid)

Komplektā nav iekļauts elektromotors (hibrīda sistēma)

2A0 Without delivery equipment

Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2G5 Misfueling prevention device (only for diesel engines)

Ierīce, kas novērš nepareizu degvielas uzpildīšanu dīzeļdzinējos

2H4 Adaptive Chassis Control DCC incl. Driving Profile Selection

Ietver adaptīvo šasijas vadības sistēmu DCC ar braukšanas režīmu izvēli

2J4 Body-colored bumpers, chrome trims, chrome trapezoidal trims in rear bumper on the right and left side

Ārējā apdare ietver karosērijas krāsā krāsotus bamperus, hromētas apdares detaļas un hromētas trapecveida apdares detaļas aizmugurējā bamperā abās pusēs.

2P1 Loading edge protection

Kravas malas aizsardzības funkcija

2WE Winter wheels "Helsinki" (additional) 4 alloy wheels 6.5J x 17 AirStop® snow tires 215/55 R17 H

Ziemas riteņi ar nosaukumu „Helsinki“, kas sastāv no 4 vieglmetāla riteņiem, katrs ar izmēriem 6,5J x 17, aprīkoti ar AirStop® ziemas riepām izmērā 215/55 R17 H

3B4 ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear seat bench)

ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdeklīšu uzstādīšanai aizmugurējā sēdvietā

3C7 3-point seat belt for center rear seat

3 punktu drošības josta centrālajam aizmugurējam sēdeklim

3CX Net partition

Iekļauta kravas nodalījuma tīkla starpsiena

3D3 Decorative inserts "Piano Black" for center console

Salona dekoratīvie elementi „Piano Black“ krāsā uz centrālās konsoles

3FA Without roof insert (standard roof)

Nav jumta ieliktņa

3GA Folding luggage compartment floor

Nolaižama bagāžnieka grīda papildu vietas nodrošināšanai

3H4 Driver' side with comfort position for getting in and out of the vehicle

Autovadītāja pusē ir ērta sēdvieta, kas atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu no transportlīdzekļa.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

3L7 Driver seat with adjustment of seat travel, height, seat a. backrest tilt, thigh support longitudinally sliding

Regulējams vadītāja sēdeklis ar iespēju mainīt sēdekļa novietojumu, augstumu, atzveltnes slīpumu un augšstilbu atbalstu, kā arī garenvirziena slīdēšanas funkciju.

3M0 Without special measures

Bez īpašiem pasākumiem

3NT Unsplit rear bench seat, asymmetric folding backrest, center armrest with storage comp. and load-through hatch

Aizmugurējā sēdvieta, ko var salocīt asimetriski, ar centrālo roku balstu un bagāžas nodalījuma atvērumu

3QT 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners

Priekšējās 3-punktu drošības jostas ar spriegotājiem un augstuma regulēšanu

3S1 Silver-anodized roof rails

Sudraba krāsā anodēti jumta bagāžnieki papildu kravas pārvadāšanai

3T2 3 head restraints in rear

Aizmugurējo sēdekļu galvas balsti drošības nolūkā

3U2 Luggage compartment cover extractable and removable

Noņemams bagāžnieka pārsegs

3Y0 Without roll-up sunshade

Bez uzvelkamā saulessarga

3ZB Three 3-point seat belts in rear

Trīs trīspunktu drošības jostas aizmugurē

4A3 Heated front seats

Apsildāmi priekšējie sēdekļi, kas nodrošina komfortu aukstā laikā

4AN Door trim panel in leather look

Durvju apdares panelis, kas izstrādāts tā, lai atgādinātu ādu

4B4 Lower side trims in chrome

Hromētas apdares detaļas uz apakšējiem bamperiem

4D0 Without seat ventilation/massage seat

Nav sēdekļa ventilācijas/masāžas funkcijas

4E2 Remote unlocking for luggage compartment

Bagāžnieka tālvadības atslēgšanas funkcija ērtības labad.

4GF Laminated safety glass windshield, heat- and sound-insulating

Laminēts drošības stikla priekšējais stikls drošībai un skaņas izolācijai

4H3 Child safety lock

Bērnu drošības slēdzene aizmugurējo durvju fiksēšanai, lai aizsargātu mazos pasažierus.

4I3 Keyless locking and starting system Keyless Access without SAFELOCK

Bezkontakta aizslēgšanas un iedarbināšanas sistēma „Keyless Access“ bez SAFELOCK

4KF Privacy glass for rear side windows and rear window

Tumšoti stikli aizmugurējos sānu logos un aizmugurējā logā, lai nodrošinātu lielāku privātumu

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko spīduma regulēšanu

4M6 2 beverage holders in front with cover

2 dzērienu turētāji priekšā ar vāku

4U0 Without luggage nets/pockets on backrests

Bagāžas tīkliņi/kabatas uz atzveltnes atzveltnēm nav uzstādīti

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilvens ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizāciju

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

4V0 **Without front passenger seat control**

Nav priekšējā pasažiera sēdekļa vadības ierīces

4X3 **Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front**

Aizkaru gaisa spilveni un sānu gaisa spilveni papildu drošībai

4ZB **Chrome trims on the side windows**

Hromētas apdares uz sānu logiem

5C0 **Without special body measures**

Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

5D1 **Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz**

Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5J0 **Without rear spoiler**

Aizmugures spoilera nav

5K7 **Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures**

Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5MD **Decorative inserts in brushed aluminum for dashboard and door trim panels**

Dekoratīvie ieliktņi no matēta alumīnija priekšējā paneļa un durvju apdares paneļiem

5RQ **Right exterior mirror, convex**

Labais ārējais spogulis, izliekts

5SL **Aspherical exterior mirror on driver side**

Asfēriskais ārējais spogulis vadītāja pusē

5XU **Illuminated vanity mirror in sun visors, extractable sun visors**

Saules aizsargi ir aprīkoti ar apgaismotiem kosmētikas spoguļiem un ir izvelkami

5ZC **Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable**

Drošībai pielāgotas priekšējās galvas balstīšanas sistēmas, kas nodrošina komfortu un drošību

6A0 **Without fire extinguisher**

Bez ugunsdzēsības aparāta

6E3 **Front center armrest, height- and longitudinally adjustable, w/ storage comp., 2 vents w/ chrome louvers in rear**

Priekšējais centrālais roku balsts, regulējams augstumā un garenvirzienā, ar glabāšanas nodalījumu un divām ventilācijas atverēm ar hromētām žalūzijām aizmugurē

6K3 **Forward Collision Warning Front Assist, Autonomous Emergency Braking (for Adapt.Cruise Control ACC up to 160 km/h)**

Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēma un automātiskā avārijas bremzēšana adaptīvā kruīza kontroles režīmā līdz 160 km/h

6M0 **Without tie down straps/net/pocket**

Nav iekļautas piesiešanas siksnas/tīkls/kabatas

6NA **St. Tropez headliner**

Iekļauts „St. Tropez“ galvenais izpildītājs

6P1 **Rear license plate carrier (ECE)**

ECE prasībām atbilstošs aizmugurējās numura zīmes turētājs

6Q2 **Gearshift knob in leather**

Ādas pārnesumu pārslēgšanas pogu, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu

6SH **Removable luggage compartment protective mat, back of rear bench seat backrest covered with black rubber**

Aizsargpaklājs bagāžniekam ar melnu gumijas pārklājumu aizmugurējā sēdekļa atzveltnes aizmugurē

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

6T1 2 LED light units in front footwell

LED apgaismojums priekšējā kāju telpā

6W1 Front license plate carrier (large)

Priekšējais numura zīmes turētājs (liels)

6XT Ext. mirrors power-folding, auto-dimming on driver side, surround lighting and memory feature

Elektriski salokāmi ārējie spoguļi, kas vadītāja pusē automātiski tumšojas, ir aprīkoti ar apgaismojumu ap spoguli un aprīkoti ar atmiņas funkciju

77G Navigation data for Europe on internal memory

Eiropas navigācijas dati tiek glabāti iekārtas atmiņā

79D Emergency Assist, Traffic Jam Assist, Rear Traffic Alert, and Side Assist Plus, incl. Lane Assist

Dažādas braukšanas palīdzības funkcijas, piemēram, avārijas palīdzības sistēma, sastrēguma palīdzības sistēma, aizmugures satiksmes brīdinājuma sistēma un sānu palīdzības sistēma „Side Assist Plus“, ieskaitot joslas uzturēšanas palīdzības sistēmu.

7AA Electronic immobilizer

Elektroniskais imobilaizers

7B3 12-V outlet in center console rear and in luggage compartment

Vairākas 12 V rozetes aizmugurē un bagāžniekā

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

Bez siltuma akumulatora / papildu sildītāja

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

Transportlīdzekļu izsekošanas sistēmai nav sagatavošanas

7K1 Tire Pressure Monitoring System

Riepu spiediena kontroles sistēma

7L6 Start-stop system with generative braking

Start-stop sistēma degvielas patēriņa samazināšanai

7M1 Front and rear scuff plates in stainless steel

Nerūsējošā tērauda sliekšņi priekšā un aizmugurē

7MM Emission standard EU6 plus

Emisijas standarts EU6 plus

7U0 Standard engine starter

Standarta motora starteris

7UG Navigation system "Discover Pro" incl. Streaming & Internet

Navigācijas sistēma „Discover Pro“ piedāvā straumēšanas un interneta funkcijas

7W0 Without extended safety system

Nav uzstādīta paplašinātā drošības sistēma

7X2 Park distance control - acoustic warningsignal for obstacles in the front and rear

Stāvvietas attāluma kontroles sistēma ar skaņas brīdinājuma signāliem par šķēršļiem priekšā un aizmugurē

7ZD Vehicle class differentiation -3G0-

Transportlīdzekļu klases diferenciācija -3G0-

8D5 Non-hot country plus auxiliary radiator

Papildu radiators nekarstā klimatā

8FC Installation of SLI battery in rear, without second battery

SLI akumulatora uzstādīšana aizmugurē bez otrā akumulatora

8G3 Advanced high-beam control Dynamic Light Assist

Dinamiskā apgaismojuma palīgs labākai redzamībai

8GU Alternator 140 A

Uzstādīts 140 A alternators

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

8I0 Power-adjustable lumbar supports in front, massage feature on driver side

Elektriski regulējami jostasvietas atbalsti priekšējos sēdekļos, tostarp masāžas funkcija, kas paredzēta īpaši vadītāja sēdeklim

8IU IQ.LIGHT - LED Matrix headlamps with LED sep. daytime running light, dynamic cornering light and dynamic turn signal

Aprīkots ar IQ.LIGHT LED Matrix lukturiem ar dienas gaismas lukturiem, pagrieziena lukturiem un dinamiskajiem pagrieziena signāliem

8K3 Aut. headlight control w/ separate daytime running light, Leaving Home and manual Coming Home feature

Automātiskā lukturu vadība ar dienas gaismas lukturiem

8N6 Rain sensor

Lietus sensors lietus apstākļu automātiskai noteikšanai

8Q5 Dynamic headlight range control, with dynamic cornering light

Dinamiskā lukturu gaismas diapazona regulēšana adaptīvajai apgaismošanai

8S6 Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and 2 in rear

Salona apgaismojums ar aizkavētu izslēgšanos un regulējamo spilgtumu, kā arī 2 LED lasīšanas lampas priekšā un aizmugurē

8SP LED rear combination lamps, dark red

Tumši sarkani aizmugurējie kombinētie LED lukturi

8T8 Adaptive Cruise Control ACC stop & go incl. speed limiter

Adaptīvā kruīza kontrole ar „stop & go“ funkciju

8TB Rear fog lamp

Aizmugurējais miglas lukturis

8WH Front fog lamps and cornering light, with chrome bezels

Priekšējie miglas lukturi un pagrieziena apgaismojums ar hromētiem apmales rāmjiem

8X1 Headlamp washer system

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8Y1 Two-tone horn

Iekļauts divu toņu rags

8ZH Diversity antenna

Daudzkanālu antena labākai radio signāla uztveršanai

9D0 Without preparation for two-way radio installation

Nav sagatavošanas divvirzienu radio uzstādīšanai

9F0 Without preparation for rotating beacon/siren combination

Nav sagatavots rotējošajam gaismas signālam ar sirēnu

9JA Non-smoker's package: tray and 12-V outlet in front

Komplekts, kas paredzēts cilvēkiem, kuri nesmēķē, ar paplāti un 12 V rozeti

9M9 Parking heater and ventilation with radio remote control and timer

Automašīnas sildītājs un ventilācija ar tālvadības pulti un taimeri

9P9 Warning signal a. light f. front a.rear seat belts not fastened, seat belt ind. for all seats in instrument cluster

Brīdinājuma signāls un gaismas signāls, ja priekšējās un aizmugurējās drošības jostas nav piesprādzētas; drošības jostu indikatori visām sēdvietām instrumentu panelī

9S8 Multi-color Active Info Display, selection of different info profiles possible

Daudzkrāsu Active Info Display ar pielāgojamiem informācijas profiliem

9T1 Automatically-heated washer nozzles in front

Sildāmi tīrītāju sprauslas optimālai redzamībai

9TJ LED entry/warning lights in front doors

LED ieejas un brīdinājuma apgaismojums priekšējās durvīs

9VC Sound system "DYNAUDIO Confidence", 10+1 speakers, 700 W total power output, digital 16-channel amplifier, subwoofer

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

9WT App-Connect

Pieejama funkcija „App-Connect“

9Z3 230-V outlet in center console, in rear

230 V rozete centrālajā konsolē, kas atrodas aizmugurē

9ZK Cell phone interface "Premium"

Mobilā tālruņa saskarne ar „Premium“ funkcijām

A60 Category 0

0 kategorija - nav norādīts

A8F Highline

Highline aprīkojuma līmenis

AV1 Driving on the right

Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B01 Type approval country Germany

Tipa apstiprinājums Vācijai

B0A Component parts set without country-specific building regulation

Sastāvdaļu komplekts bez konkrētai valstij specifiskiem būvnormatīviem

C38 Operating permit, alteration

Atļauja veikt izmaiņas

DK9 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/176 kW (4V) TDI common rail base engine is TS3

4 cilindru turbo dīzeļdzinējs 2,0 L/176 KW ar TDI common rail bāzes motoru

E0A No special edition

Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EA0 Without follow-on warranty

Nav iekļauta papildu garantija

EF1 ECO function

Eco funkcija degvielas patēriņa efektivitātes uzlabošanai.

EL3 Volkswagen Car-Net

Volkswagen Car-Net

EM1 Driver alert system

Uzstādīta autovadītāju brīdināšanas sistēma

ER1 Regional code " ECE " for radio

Ieslēgts reģionālais radio kods "ECE

ES0 Without vehicle inlet

Nav iekļauts transportlīdzekļa ieplūdes atveres

EV0 Without charging cable

lādēšanas kabelis nav iekļauts

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

F94 4 alloy wheels "London" 7J x 17

4 vieglmetāla diski ar nosaukumu „London“ izmēros 7J x 17

FC0 Without customized installation

Nav pielāgotas uzstādīšanas

FM0 Basic equipment variant

Pamata aprīkojuma variants

G04 Shock absorption in front for Adaptive Chassis Control DCC

Priekšējā amortizācija adaptīvās šasijas vadības sistēmai DCC

G1D 7-speed automatic or DSG for four-wheel drive note: family EDF

Iespēja izvēlēties 7 pakāpju automātisko vai DSG pārnesumkārbu pilnpiedziņas modelim

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā “carVertical” atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

GM1 **Standard electronic engine sound**

Standarta elektroniskā dzinēja skaņas sistēma

H4H **Mobility tires 215/55 R17 (self-sealing)**

Aprīkots ar 215/55 R17 izmēra mobilitātes riepām, kurām ir pašblīvēšanās funkcija, nodrošinot papildu ērtības un drošības sajūtu.

I8H **Radio integrated into navigation system**

Navigācijas sistēma ar iebūvētu radio

J0B **Battery 520 A (92 Ah)**

Akumulators 520 A (92 Ah)

K8D **Wagon/Avant**

Kombi/priekšējais virsbūves tips

KA0 **Without camera systems/accident sensors**

Bez kameru sistēmām/negadījumu sensoriem

KH7 **Air Care Climatronic 3 zone automatic climate control with allergen filter and controls in the rear**

Air Care Climatronic – 3 zonu automātiskā klimata kontrole ar alerģiju izraisītāju filtru un vadības elementiem aizmugurē

KK1 **Refrigerant R134a**

Izmanto aukstuma aģentu R134A

KS0 **Without head-up display**

Bez head-up displeja

L09 **Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast**

Piekares iestatīšanas numurs 09 tikai uzstādīšanas kontrolei, citas prasības nav paredzētas

L0L **Left-hand drive**

Kreisās puses piedziņas konfigurācija

N7D **Seat inserts and bolsters as well as center armrest surfaces in leather "Nappa"**

Sēdekļiem ir ieliktņi un atzveltnes no „Nappa" ādas, tostarp arī centrālās roku balsta virsmas.

NY0 **Standard battery/alternator capacity**

Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

PB2 **ergoComfort seat with 14-way power- adjustment with memory feature and massage feature on driver side**

Vadītāja sēdeklim ir „ergoComfort" funkcija ar 14 virzienu elektrisku regulēšanu, atmiņas funkciju un masāžas funkciju.

PN8 **Decorative inserts "Brushed Aluminum"**

Interjera dekoratīvie elementi no „matēta alumīnija"

PW9 **Parking heater and ventilation with radio remote control and timer**

Stāvvietas sildītājs un ventilācijas sistēma, ko var vadīt ar radio tālvadības pulti un taimeri

Q4H **Top comfort seats in front**

Īpaši ērti priekšējie sēdekļi

QA0 **Without child seat**

Nav bērnu sēdeklīša

QG1 **LongLife Service Regime**

Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu

QH1 **Voice control**

Iekļauta balss vadības sistēma

QI6 **Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)**

Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem, ar mainīgiem intervāliem

QJ3 **Front vent, power mirror switch, rotary light and power window switches illuminated, with chrome bezels**

Priekšējās ventilācijas atveres, elektriski regulējamo spoguļu slēdzis, gaismas regulētājs un elektriski regulējamo logu slēdži ar hromētiem apmales apmales

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

QK1 Multifunction camera

Daudzfunkcionāla kamera dažādām funkcijām

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

Bez papildu apgaismojuma (iekšējais apgaismojums)

QR9 Dynamic Road Sign Display

Dinamisks ceļa zīmju displejs reāllaika informācijai

QV0 Without TV reception/digital radio reception

Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

SA0 Model update, week 45

45. nedēļā modelis saņēma atjauninājumu

TS3 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03N.A

4 cilindru dīzeļdzinēja 2,0 L vienības 03N.A specifikācijas

U5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer,tachometer

Instrumentu panelis ar elektronisko spidometru, odometru, ceļojuma odometru un tahometru

UE4 USB interface and AUX-IN jack

Aprīkots ar USB interfeisu un AUX ieejas ligzdu

UG6 Hill Start Assist

Palīgsistēmas palīgsistēma braukšanai kalnā

UH2 Electromechanical parking brake with Auto Hold function

Elektromehāniska stāvbremze ar „Auto Hold“ funkciju

UP0 Analog clock in dashboard

Priekšējā paneļa integrēts tradicionāls analogais pulkstenis

V0A Tires without specification of tire brand

Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

VC0 Without garage door opener

Bez garāžas durvju atvērēja

VF0 Standard pedal cluster

Standarta pedāļu klasteris

VL3 Pedestrian monitoring

Gājēju uzraudzības sistēma drošības nodrošināšanai

WBH "Business Premium" package incl. navigation system

Ietver „Business Premium“ paketi ar navigācijas sistēmu

WF2 Driver assistance package "Plus"

Ir iekļauts autovadītāja palīdzības pakalpojumu komplekts ar nosaukumu „Plus“.

WL7 Leather trim "Nappa"

Automašīna ir aprīkota ar „Nappa“ ādas apdari.

WQ1 Dynamic Road Sign Display

Dinamiskā ceļa zīmju attēlošanas funkcija

WSD R-Line sports package for Adaptive Chassis Control DCC

Komplektācijā ietilpst R-Line sporta pakete ar adaptīvo šasijas vadības sistēmu DCC.

X0A Equipment options subset for Germany

Vācijai pielāgota aprīkojuma opciju apakškopa

YOW Guide & Inform contract duration: 3 years

Līguma termiņš – 3 gadi

ZNC Navigation system "Discover Pro"

Navigācijas sistēma ar nosaukumu „Discover Pro“

Laikposms

Atradām 14 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

01.2015. Nezināma valsts

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

07.2020. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

07.2020. Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

07.2020. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

07.2021. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2022. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

10.2022. Latvija

Fiksēts novērtējums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šim transportlīdzeklim šajā valstī (vai štatā) ir veikts tehniskā stāvokļa novērtējums. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

09.2023. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

01.2024. Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

09.2024. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

10.2024. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

09.2025. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

04.2026. Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: **24.04.2026** līdz: **23.10.2026**

09.2026. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.



+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus **48 valstīs**

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- [ ] ## Veic profesionālu apskati autoservisā

  Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
  - [ ] Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
  - [ ] Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

- [ ] ## Pavaicā apkopes vēsturi

  Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
  - [ ] Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
  - [ ] Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

- [ ] ## Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs

  Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Pēdējais fiksētais nobraukums: **219 196 km**. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
  - [ ] Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
  - [ ] Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

- [ ] ## Dodies izmēģinājuma braucienā

  Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
  - [ ] Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
  - [ ] Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

- [ ] ## Salīdzini ar citiem auto

  Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
  - [ ] Salīdzini cenas
  - [ ] Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
  - [ ] Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.