CARVERTICAL

Volkswagen Passat

WVWZZZ3CZEE177635

Dīzelis | Automātiskā ātrumkārba | Universālis

Ģenerēšanas datums: 02.10.2026

Skenēt, lai iegūtu pilno atskaiti

Bojājumi

Uzmanību

Transportlīdzeklim atrasto bojājumu skaits: 1

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav atrasti ieraksti par komerciāla veida izmantošanu.

Nobraukums

Nav fiksētu problēmu

Pēdējais fiksētais nobraukuma ieraksts: 230 716 km.

Juridiskā statusa pārbaude

Nav fiksētu problēmu

Nav ierakstu par finanšu vai juridisko risku.

+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Komerciālās izmantošanas pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai šis spēkrats ir izmantots komerciālām vajadzībām kā taksometrs, nomas vai pakalpojumu spēkrats. Šādi transportlīdzekļi bieži tiek pakļauti lielākai slodzei, tādēļ ir vērts pārbaudīt, vai nav manāmas nolietojuma pēdas.

Nav konstatētas problēmas
Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots citām vajadzībām

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Taksometrs

Nav datu, ka izmantots kā taksometrs

Pasažieru pārvadāšanas transportlīdzeklis

Nav datu, ka izmantots kravu pārvadāšanai

Noma

Nav datu, ka izmantots kā nomas transportlīdzeklis

Policija

Nav datu, ka šo transportlīdzekli būtu izmantojusi policija

Demontrācijas

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots demonstrācijai

Autoskolas transportlīdzeklis

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Nav datu, ka transportlīdzeklis izmantots autoskolas vajadzībām

Zādzība

Mēs pārbaudījām, vai spēkrats ir šobrīd izsludināts meklēšanā, vai tas iepriekš ir izsludināts meklēšanā, kā arī, vai tas ir ticis atgūts.

Nav konstatētas problēmas
Neatradām datus, ka transportlīdzeklis būtu zagts.

Lūk, ko mēs pārbaudījām:

Vai tas šobrīd tiek meklēts?

Nav datu, kas liecinātu, ka šī automašīna pašlaik būtu reģistrēta kā zagta un izsludināta meklēšanā.

Vai tas iepriekš ir zagts?

Šim transportlīdzeklim nav atrasti ieraksti par zādzībām

Policijas datubāzē veikta zagtu transportlīdzekļu pārbaude **7 valstīs**:

Slovākija Slovēnija Itālija Rumānija Čehija Ungārija Kanāda


Nobraukums

Mēs pārbaudījām, vai nobraukums izskatās patiess, vai arī tas būtu iepriekš viltots.

Kopsavilkums

- Pēdējais zināmais nobraukums: 230 716 km
- Līdzīgu modeļu vidējais nobraukums: 279 507 km
- 10 mileage records found

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.



Braukšanas paradumi

Uzzini, cik lielā mērā auto ir vadīts tā kalpošanas laikā. Jo mazāk ar to ir braukts, jo mazāks var būt nolietojums. Savukārt, intensīvi izmantojot spēkratu, var ātrāk nolietoties būtiskas daļas un detaļas.

Maz braukts **< 600 km mēnesī** 6% no izpētītā laikposma

Braukts mazāk nekā vidēji novērots. Mazāk izmantojot spēkratu, tam nereti var straujāk novecot neizmantotās daļas un detaļas.

Braukts normas robežās **600 - 2300 km mēnesī** 67% no izpētītā laikposma

Normālas izmantošanas tendence. Bieži vien tas apzīmē to, ka spēkrats ir izmantots vienmērīgi, tādēļ arī nolietojums varētu būt normas robežās.

Intensīvi braukts **> 2300 km mēnesī** 27% no izpētītā laikposma

Ar spēkratu ir braukts vairāk, nekā tas parasti novērojams. Tas var nozīmēt to, ka transportlīdzekļa detaļas tiek pakļautas lielākai slodzei. Iespējams, tās būtu jāmaina.

Nav braukts 0% no izpētītā laikposma

Fiksēts, ka spēkrats ilgstoši nav izmantots. Automašīnām, kas ilgu laiku nav kustinātas, būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība (akumulators, bremzes, riepas).

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Odometra rādījumu ieraksti	
06.2014.	**13 km**
09.2017.	**94 290 km**
05.2018.	**97 992 km**
05.2019.	**117 732 km**
05.2020.	**140 492 km**
06.2021.	**170 241 km**

Odometra rādījumu ieraksti	
08.2022.	**191 552 km**
08.2023.	**203 206 km**
12.2024.	**218 721 km**
02.2026.	**230 716 km**

Sagaidāmais pašreizējais nobraukums

Balstoties uz pēdējā laika braukšanas paradumiem, pašreizējais nobraukums varētu būt **apmēram 241 138 km**. Patiesais nobraukums var atšķirties. Ieskaties automašīnas odometrā, lai iegūtu precīzākus datus.

Braukšanas paradumi			
06.2014. - 09.2017.		**Intensīvi braukts**	**2425 km mēnesī**
09.2017. - 05.2018.		**Maz braukts**	**459 km mēnesī**
05.2018. - 02.2026.		**Braukts normas robežās**	**1405 km mēnesī**

Juridiskā statusa pārbaude

Mēs pārbaudījām, vai transportlīdzeklim ir izieta tehniskā apskate. Tāpat izpētījām, vai tas nav atzīts par norakstāmu.

Nav konstatētas problēmas

Par šo transportlīdzekli nav atrasti ieraksti par juridisko statusu

Juridiskā informācija

Apdrošināts? Apdrošināts 10.2026. Latvija

Apdrošināšana ir spēkā no 12.2025. līdz 12.2026.

Vai ir izieta tehniskā apskate (TA)? Nokārtots 02.2026. Latvija

Ir nokārtota tehniskā apskate

Vai tas ir norakstīts?

Nav datu par to, ka šis transportlīdzeklis būtu atzīmēts kā utilizēts.

Ieteicamais apkopes plāns

Lai uzzinātu vairāk par iepriekš veikto apkopi, kā arī plānotajiem apkopes darbiem, ieskaties atskaites digitālajā versijā.

Kopsavilkums

- Pēdējā plānotā apkope veikta pie 5716 km nobraukuma. Pārbaudi, kādi apkopes darbi bija jāveic
- Balstoties uz fiksēto nobraukumu, nākamā ieteicamā apkope būtu jāveic pēc 9284 km

Nākamā ieteicamā apkope: **240 000 km**

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Būtu jāveic šādi apkopes darbi:

Apkope jāveic pēc apmēram 30 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

Apkope jāveic pēc apmēram 72 min

Stāvbremzes darbība (Pārbaudīt/ziņot) Signāltaure (Pārbaudīt/ziņot) Priekšējā vējstikla tīrīšanas slotiņas (Pārbaudīt/ziņot)

+34 apkopes pozīcijas

Apkope jāveic pēc apmēram 54 min

Divsajūgu pārnesumkārbas (DCT) eļļa (Iztukšot/uzpildīt) Divsajūgu pārnesumkārbas (DCT) eļļas filtrs(-i) (Atjaunot)

Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Salona gaisa filtrs (ja uzstādīts) (Atjaunot)

Apkope jāveic pēc apmēram 36 min

Panorāmas stikla lūkas vadotnes (Tīrīt/ieeļļot) +18 apkopes pozīcijas

Apkope jāveic pēc apmēram 6 min

Katalizatora/daļu filtra stāvoklis (Pārbaudīt)

Iepriekšējā ieteicamā apkope: **225 000 km**

Būtu bijis jāveic šādi apkopes darbi:

Apkope jāveic pēc apmēram 30 min

Dzinēja eļļas filtrs (Atjaunot) +7 apkopes pozīcijas

Bojājumi

Vai transportlīdzeklis iepriekš ir bojāts? Kāda ir iespējamo bojājumu vērtība?

Uzmanību
Šim transportlīdzeklim atradām 1 ierakstu.

Bojājumu ieraksti

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.



Ietekmēta virsbūve

Fiksētie bojājumi

Šis ieraksts norāda uz bojājumiem, ko ir guvis transportlīdzeklis – parasti avārijā vai citā līdzīgā negadījumā.

Bojātās detaļas

Ārpuse / Nav norādīts

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība

751 € – 1000 €

Atruna. Vairums bojājumu ierakstu ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, taču var būt arī citādi. Daļa ierakstu atskaitē var tikt iekļauti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, bojājumu novērtēšanas, izsoļu, transportlīdzekļa apskates, veikto remontdarbu, kā arī citi notikumu, rīcību vai apstākļu rezultātā. Šāda veida datu ieraksti var norādīt uz to, ka spēkrats ir pārbaudīts un novērtēts autoservisā. Tāpat tas var nozīmēt, ka ir veikts remonts, garantijas apkope, diagnostika, transportlīdzekļa apskate vai citi līdzīgi pakalpojumi. Šādas transportlīdzekļa apskates vai novērtējumi var būt veikti ceļu satiksmes negadījuma dēļ. Taču tā var būt bijis arī citu iemeslu dēļ, piemēram, juridisku prasību un/vai tiesvedību, ražotāja publicētās informācijas, garantijas vai pēcgarantijas remontdarbu un neatbilstoši veiktu remontdarbu labošanas rezultātā. Tāpat ieraksts var nebūt saistīts ar avāriju, piemēram, zādzība, mehānisks bojājums u.c. Ir svarīgi atzīmēt – šāda veida ieraksti automātiski nenozīmē, ka spēkrats būtu iekļuvis avārijā. Tie var būt saistīti arī ar transportlīdzekļa izmantošanu, apkopi vai vadīšanu, balstoties uz dažādām prasībām, kā arī apstākļiem, ko ir radījuši vai veicinājuši ražotāji vai trešās puses.

"Bojājumu" sadaļas skaidrojums

Aptuvenā iepriekš gūto bojājumu vērtība
Ja transportlīdzeklim ir fiksēti bojājumi, tad remontdarbu izmaksas ir aprēķinātas, balstoties uz to valsti – kā arī valūtu –, kur ir fiksēts bojājums. Tāmes apmērs var atšķirties no tā, ko Tev par līdzvērtīgiem darbiem būtu jāmaksā savā valstī. Lūk, kāpēc.
Remontdarbu izmaksas dažādu valstu ietvaros var būt citādas darba un detaļu izmaksu atšķirību dēļ.
Aptuvenā remontdarbu tāme ir balstīta uz remontu, kas tiek veikts dīlera servisā. Tas parasti ir ievērojami dārgāks, nekā citos autoservisos, kas nav saistīti ar dīlera salonu.

Specifikācija

Pieejamie dati par transportlīdzekļa tehnisko specifikāciju un versiju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa specifikācija atbilst pārdevēja teiktajam.

Transportlīdzekļa specifikācija

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Pārskats

Marka **Volkswagen**	Modelis **Passat**	Degvielas tips **Dīzelis**
Modeļa paaudze **B7**	Modeļa gads **2014**	Modeļa variants **Zviedrija**

Veiktspēja un efektivitāte

Transmisijas tips **Automātiskā ātrumkārba**	Piedziņas tips **Pilnpiedziņa**	Dzinēja tilpums **2 l**
Jauda **130 kW (174 ZS / 177 PS)**	Cilindru skaits **4**	Ātrumu skaits **6**
Emisiju standarts **Euro 5**	Transmisijas nosaukums **DSG**	Piedziņas veids **Iekšdedze**

Virsbūve un izmēri

Virsbūves tips **Universālis**	Stūres rata novietojums **LHD (automašīna ar stūri kreisajā pusē)**	Sēdekļu skaits **5**
Platums **1820 mm**		

Aprīkojums

Uzstādītās funkcijas, iespējas un tehnoloģijas.
Šajā sadaļā ir iekļauti vienkāršoti, mākslīgā intelekta ģenerēti apraksti, lai palīdzētu labāk izprast ikkatru transportlīdzekļa funkciju.

Kopsavilkums
Pārliecinies, ka transportlīdzekļa aprīkojums atbilst pārdevēja teiktajam.

Funkciju saraksts

Informācija saņemta no ražotāja

0DI **Vehicle class differentiation -360-**

Transportlīdzeklis, kas klasificēts ar kodu -360- diferenciācijai

0ES **Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components --**

Transmisijas DQ250 montāžas diferenciācija -- transportlīdzekļu komponenti --

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

0F5 Fuel system for diesel engine

Dīzeļdzinējam paredzētā degvielas sistēma

0FA Standard manufacturing sequence

Ražošanas secība, kas tiek ievērota kā standarta

0G6 Freewheel for dual clutch gearbox DSG

Brīvgaitas mehānisms divkāršās sajūgas pārnesumkārbai

0NA Elimination of nameplates for model and engine designation on tailgate/trunk lid

Modeļa un dzinēja identifikācijas plāksnīšu trūkums uz bagāžnieka vāka

0P6 Chromed exhaust tailpipe, left and right

Hromēta izplūdes caurule abās transportlīdzekļa pusēs

0TD Carpet mats in front and rear

Paklāji priekšā un aizmugurē

0VV Information kit in Swedish

Informācijas komplekts zviedru valodā

0Y3 Cold zones

Aukstuma zonas temperatūras kontrolei noteiktās zonās.

0YJ Weight range 9 installation control only, no requirement forecast

Uzstādīšanas kontrole saistībā ar svara diapazonu 9

1AT Electronic Stability Control incl. ABS with brake assistant, ASR, EDL, EDTC andtrailer stabilization

Elektroniskā stabilitātes kontrole, kas ietver ABS, bremžu palīgsistēmu, ASR, EDL, EDTC un piekabes stabilizāciju

1E0 Without activated carbon canister

Nav iekļauts aktīvās ogles kanniņš

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

Īpaša identifikācijas uzlīme ES M1 kategorijas vieglajiem automobiļiem

1G8 Tire Mobility Set 12-volt compressor and tire sealant

Riepu remonta komplekts ar kompresoru un riepu hermētiķi

1KW Disc brakes in rear

Aizmugurējie disku bremzes uzlabotai bremzēšanas jaudai

1M6 Folding trailer hitch, with electric release

Elektriskais salokāmais piekabes sakabes mehānisms, kas ir viegli lietojams

1N3 Electromechanical speed-sensitive power steering

Elektromehāniska, no ātruma atkarīga stūres pastiprinātāja sistēma

1NL Trims for alloy wheels

Iekļautas sakausējumu riteņu apdares

1PE Wheel locks with extended theft protection

Riteņu bloķētāji ar paplašinātu zādzību aizsardzību

1Q1 Mass damper for steering wheel, 26.5 Hz

Stūres rata masas amortizators, kas darbojas ar 26,5 Hz frekvenci

1S1 Lug wrench and jack

Komplektā ietilpst uzgriežņu atslēga un domkrāts

1SB Front underbody guard

Priekšējais apakšdaļas aizsargs

1T2 Warning triangle integrated into trunk lid

Drošības nolūkā bagāžnieka vāka iebūvēts avārijas trīsstūris

1VG Installation parts for four-cylinder engine

Četru cilindru dzinēja uzstādīšanas detaļas

1X1 Four-wheel drive

Aprīkots ar pilnpiedziņas sistēmu

1Y3 Electronic differential lock XDS

Elektroniskā diferenciāļa bloķēšanas sistēma, pazīstama kā XDS

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

Sākotnējā standarta degvielas uzpildes apjoma palielināšana

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

1ZM **Disc brakes in front (Geomet D)**

Priekšējā bremžu sistēma, kas sastāv no disku bremzēm

2A0 **Without delivery equipment**

Nav iekļauts papildu piegādes aprīkojums

2G0 **Without insert for the filling up of fuel**

Nav degvielas uzpildes ieliktņa

2H0 **Without Adaptive Chassis Control**

Nav adaptīvās šasijas kontroles

2JE **Body-colored bumpers with matte chrome trim, underbody cladding in stainless steel look, chrome trapezoidal trims**

Karosērijas krāsā krāsoti bamperi ar matēta hroma akcentiem, apakšdaļas apšuvums ar nerūsējošā tērauda izskatu un hroma trapecveida apdares elementi

2KX **Labels in Danish, Finish and Swedish**

Uzlīmes un norādījumi ir sniegti dāņu, somu un zviedru valodās

2P1 **Loading edge protection**

Kravas malas aizsardzības funkcija

2PP **Multi-function leather steering wheel (3-spoke) w/ aluminum decorative insertsw/ control for MFD, radio and telephone**

Stūres rats ar ādas apdari un alumīnija dekoratīvajiem ieliktņiem, kas ļauj vadīt MFD, radio un tālruni

2WA **Without additional tires**

Papildu riepas netiek nodrošinātas

3B4 **ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear seat bench)**

ISOFIX stiprinājuma punkti bērnu sēdeklīšu uzstādīšanai aizmugurējā sēdvietā

3C7 **3-point seat belt for center rear seat**

3 punktu drošības josta centrālajam aizmugurējam sēdeklim

3CX **Net partition**

Iekļauta kravas nodalījuma tīkla starpsiena

3FA **Without roof insert (standard roof)**

Nav jumta ieliktņa

3GA **Folding luggage compartment floor**

Nolaižama bagāžnieka grīda papildu vietas nodrošināšanai

3H0 **Without backrest release for front seats**

Priekšējo sēdekļu atzveltnes atbrīvošana nav iespējama

3I6 **"Titanium Silver" decorative inserts for center console**

Dekoratīvi titāna sudraba ieliktņi centrālajai konsolei

3LF **Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette**

Durvju un sānu apdares panelis izgatavots no putuplasta plēves ar kožādas ielaidumu

3M0 **Without special measures**

Bez īpašiem pasākumiem

3NE **Asymmetrical split folding of rear seat bench and backrest, incl. center armrest**

Aizmugurējā sēdvieta un atzveltne ir asimetriski salokāmas, un tajās ir iekļauts centrālais roku balsts.

3P1 **Bracket for warning triangle**

Brīdinājuma trīsstūra glabāšanai paredzētais kronšteins

3PD **Front seats with height adjustment, withelectric backrest adjustment for driver's side**

Priekšējie sēdekļi ir aprīkoti ar augstuma regulēšanu, bet vadītāja pusē – arī ar elektrisku atzveltnes regulēšanu.

3Q6 **3 rear headrests, center headrest lowerable**

Komplektā ietilpst 3 aizmugurējie galvas balsti; vidējais galvas balsts ir nolaižams, lai nodrošinātu labāku redzamību.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

3QT 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners

Priekšējās 3-punktu drošības jostas ar spriegotājiem un augstuma regulēšanu

3S1 Silver-anodized roof rails

Sudraba krāsā anodēti jumta bagāžnieki papildu kravas pārvadāšanai

3SG Sports seats, front, right

Sportiska priekšējā labā sēdvieta

3TG Sports seats front

Sportiski priekšējie sēdekļi papildu komfortam

3X2 Load-through provision in rear-seat bench including rear center armrest withtray and 2 cupholders

Aizmugurējo sēdekļu sola ir aprīkota ar caurbraukšanas atvērumu un centrālo roku balstu ar glāžu turētājiem

3Y0 Without roll-up sunshade

Bez uzvelkamā saulessarga

3ZB Three 3-point seat belts in rear

Trīs trīspunktu drošības jostas aizmugurē

4A3 Heated front seats

Apsildāmi priekšējie sēdekļi, kas nodrošina komfortu aukstā laikā

4B5 Anthracite body cover on wheel arch and sill, matte chrome lower decorative moldings on doors

Antracīta krāsas apdare uz riteņu arkas un sliekšņa, kā arī matēta hroma apakšējās dekoratīvās līstes uz durvīm, kas piešķir izsmalcinātu izskatu

4D0 Without seat ventilation/massage seat

Nav sēdekļa ventilācijas/masāžas funkcijas

4E2 Remote unlocking for luggage compartment

Bagāžnieka tālvadības atslēgšanas funkcija ērtības labad.

4GF Laminated safety glass windshield, heat- and sound-insulating

Laminēts drošības stikla priekšējais stikls drošībai un skaņas izolācijai

4K3 Comfort start function "Press & Drive" in dashboard, central locking system w/ remote control, 2 remote control keys

Ērta „Press & Drive" funkcija instrumentu panelī transportlīdzekļa iedarbināšanai

4KF Privacy glass for rear side windows and rear window

Tumšoti stikli aizmugurējos sānu logos un aizmugurējā logā, lai nodrošinātu lielāku privātumu

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko spīduma regulēšanu

4M6 2 beverage holders in front with cover

2 dzērienu turētāji priekšā ar vāku

4SG Illuminated vanity mirror in left sun visor, sun visor extractable

Kreisais saules aizsargs ir aprīkots ar apgaismotu kosmētikas spoguli un ir izvelkams, lai to būtu ērtāk lietot.

4TL Illuminated vanity mirror in right sun visor, sun visor extractable

Labās puses saules aizsargājošajā panelī ir arī apgaismots kosmētikas spogulis, un to ērtības labad var izvilkt.

4UE Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation

Vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa spilveni ar priekšējā pasažiera gaisa spilvena atslēgšanas funkciju

4X3 Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front

Aizkaru gaisa spilveni un sānu gaisa spilveni papildu drošībai

4ZP Matt chrome decorative trims on the side windows

Matu hroma dekoratīvās apdares uz sānu logiem uzlabo automašīnas izskatu

5C0 Without special body measures

Nav piemēroti nekādi īpaši ķermeņa pasākumi

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

Nesošā frekvence 433,92 MHz-434,42 MHz

5J0 Without rear spoiler

Aizmugures spoilera nav

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

Transportēšanas aizsargplēve ar papildu pasākumiem

5MN Decorative inserts "Titanium Silver" for dashboard and door trim panels

Dashboard un durvju apdares paneļos ir izmantoti dekoratīvie ielikțņi „Titanium Silver", kas piešķir modernu izskatu

5RQ Right exterior mirror, convex

Labais ārējais spogulis, izliekts

5SL Aspherical exterior mirror on driver side

Asfēriskais ārējais spogulis vadītāja pusē

5ZC Safety-optimized front head restraints, longitudinally and height adjustable

Drošībai pielāgotas priekšējās galvas balstīšanas sistēmas, kas nodrošina komfortu un drošību

6A0 Without fire extinguisher

Bez ugunsdzēsības aparāta

6E3 Front center armrest, height- and longitudinally adjustable, w/ storage comp., 2 vents w/ chrome louvers in rear

Priekšējais centrālais roku balsts, regulējams augstumā un garenvirzienā, ar glabāšanas nodalījumu un divām ventilācijas atverēm ar hromētām žalūzijām aizmugurē

6KC Black painted radiator grille, with decorative inserts in matt chrome on the louvers

Radiatora restes ir krāsotas melnā krāsā ar matēta hroma dekoratīvajiem ielikțņiem, kas piešķir stilīgu priekšējo daļu

6M0 Without tie down straps/net/pocket

Nav iekļautas piesiešanas siksnas/tīkls/kabatas

6NC Pearl Gray/St. Tropez headliner

Informācija par galvas balsta krāsu un materiālu

6P1 Rear license plate carrier (ECE)

ECE prasībām atbilstošs aizmugurējās numura zīmes turētājs

6Q2 Gearshift knob in leather

Ādas pārnesumu pārslēgšanas pogu, kas nodrošina izsmalcinātu sajūtu

6SM Textile luggage compartment lining

Bagāžnieka apdare ir izgatavota no tekstilmateriāla, lai nodrošinātu izturību.

6T0 Without interior light in footwell

Kāju nodalījumā nav iekšējā apgaismojuma

6W1 Front license plate carrier (large)

Priekšējais numura zīmes turētājs (liels)

6XW Ext. mirrors, power-adjust., -folding and heated, auto-dimming on dr. side, with surround lighting

Ārējie spoguļi ir elektriski regulējami, salokāmi un apsildāmi, ar automātisko tumšošanu vadītāja pusē un apgaismojumu ap spoguļiem

6Y2 Top speed limited to max. 212 km/h

Maksimālais ātrums ir ierobežots līdz 212 km/h

7A0 Without CD changer/CD player

Nav iekļauts CD mainītājs vai atskaņotājs

7AL Anti-theft alarm system with interior monitoring, backup horn, and towing protection

Signalizācijas sistēma pret zādzību ar iekštelpu uzraudzību, rezerves skaņas signālu un vilkšanas aizsardzību

7B3 12-V outlet in center console rear and in luggage compartment

Vairākas 12 V rozetes aizmugurē un bagāžniekā

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

7E0 **Without heat accumulator/auxiliary heater**

Bez siltuma akumulatora / papildu sildītāja

7G0 **Without preparation for VTS (vehicle tracking system)**

Transportlīdzekļu izsekošanas sistēmai nav sagatavošanas

7K6 **Tire pressure monitoring system**

Riepu spiediena uzraudzības sistēma drošībai

7L6 **Start-stop system with generative braking**

Start-stop sistēma degvielas patēriņa samazināšanai

7M7 **Front scuff plates in stainless steel, with "Alltrack" lettering**

Priekšējās sliekšņu apdares no nerūsējošā tērauda ar uzrakstu „Alltrack“

7MJ **Emission standard EU5 plus**

Emisijas standarts EU5 plus

7P7 **Lumbar supports in front, power-adjustable on driver side**

Elektriski regulējami jostasvietas atbalsti priekšā, vadītāja pusē

7Q0 **Without navigation device**

Bez navigācijas ierīces

7QA **Without CD/DVD for navigation**

Bez CD/DVD navigācijai

7X2 **Park distance control - acoustic warningsignal for obstacles in the front and rear**

Stāvvietas attāluma kontroles sistēma ar skaņas brīdinājuma signāliem par šķēršļiem priekšā un aizmugurē

7Y0 **Without lane change assist**

Bez joslu maiņas palīgsistēmas

8AI **Radio "RCD 510" with TFT touch screen, MP3 player, and CD changer for 6 CDs**

Aprīkojums: radio „RCD 510“ ar TFT skārienjūtīgo ekrānu, MP3 atskaņotāju un 6 disku CD mainītāju.

8FB **Second battery**

Otrais akumulators

8G0 **Without light control**

Bez gaismas kontroles

8GV **Alternator 180 A**

Augstas jaudas ģenerators ar 180 A jaudu

8IM **Bi-xenon headlamps for low beam and high beam with LED separate daytime running lights**

Bi-ksenona lukturi ar atsevišķām LED dienasgaismas lukturiem tuvajai un tālajai gaismai

8K3 **Aut. headlight control w/ separate daytime running light, Leaving Home and manual Coming Home feature**

Automātiskā lukturu vadība ar dienas gaismas lukturiem

8N3 **Front windshield wiper with intermittentcontrol and rain sensor**

Priekšējā stikla tīrītājs ar lietus sensoru ērtībai

8Q5 **Dynamic headlight range control, with dynamic cornering light**

Dinamiskā lukturu gaismas diapazona regulēšana adaptīvajai apgaismošanai

8RM **8 speakers**

Audio sistēma ar 8 skaļruņiem

8S7 **Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 reading lights, front and rear, with chrome rings**

Salona apgaismojums ar ieslēgšanās aizkavi un dimmeru

8SP **LED rear combination lamps, dark red**

Tumši sarkani aizmugurējie kombinētie LED lukturi

8T2 **Cruise control**

Kruīza kontroles funkcija, kas nodrošina lielāku braukšanas komfortu

8TC **Rear fog lamp for driving on the right**

Aizmugures miglas lukturis braukšanai pa labi

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

8WH **Front fog lamps and cornering light, with chrome bezels**

Priekšējie miglas lukturi un pagrieziena apgaismojums ar hromētiem apmales rāmjiem

8X1 **Headlamp washer system**

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8Y1 **Two-tone horn**

Iekļauts divu toņu rags

8Z5 **Not hot country**

Nav konfigurēts karstā klimata apstākļiem

8ZH **Diversity antenna**

Daudzkanālu antena labākai radio signāla uztveršanai

9A0 **Without taxi alarm system**

Nav taksometru signalizācijas sistēmas

9AK **Air conditioning Climatronic with 2-zonetemperature regulation and indirect ventilation mode**

Klimata kontroles sistēma ar divzonu temperatūras regulēšanu

9D0 **Without preparation for two-way radio installation**

Nav sagatavošanas divvirzienu radio uzstādīšanai

9F0 **Without preparation for rotating beacon/siren combination**

Nav sagatavots rotējošajam gaismas signālam ar sirēnu

9JA **Non-smoker's package: tray and 12-V outlet in front**

Komplekts, kas paredzēts cilvēkiem, kuri nesmēķē, ar paplāti un 12 V rozeti

9M9 **Parking heater and ventilation with radio remote control and timer**

Automašīnas sildītājs un ventilācija ar tālvadības pulti un taimeri

9P1 **Warning signal and warning light for front seat belts not fastened, with beltstatus information in instrument cluster**

Brīdinājuma signāls un gaismas signāls, ja priekšējās drošības jostas nav piesprādzētas, ar informāciju par jostu stāvokli instrumentu panelī.

9Q5 **Multi-function display "Plus"**

Uzlabotais daudzfunkciju displejs „Plus“

9T1 **Automatically-heated washer nozzles in front**

Sildāmi tīrītāju sprauslas optimālai redzamībai

9TC **Retro-reflectors in all doors**

Visās durvīs iebūvēti atstarotāji, kas uzlabo redzamību

9WL **Mobile Device Interface AUX-IN**

Ar AUX-IN interfeisu mobilajām ierīcēm

9Z0 **Operating voltage 12 V**

Standarta darba spriegums 12 V

9ZB **Cell phone preparation**

Ietver mobilo tālruņu sagatavošanas funkciju

A8T **Alltrack**

Šī automašīnas Alltrack versija

AV1 **Driving on the right**

Paredzēts braukšanai pa ceļa labo pusi

B07 **Type approval country Sweden**

Zviedrijas tipa apstiprinājums

B0H **Part set, complying with vehicle type for Sweden, various parts**

Īpaša detaļu komplekta, kas paredzēts transportlīdzekļiem Zviedrijā

C35 **Operating permit, alteration**

Atļauja mainīt transportlīdzekļa darbību.

CD5 **4 alloy wheels "Valley" 7J x 17 surface turned for bright finish**

4 vieglmetāla disku komplekts ar nosaukumu „Valley“, izmērs 7J x 17, ar spīdīgu apdari

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

DE2 **4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine is TR1,TD1,TM4/TL4/TP4**

4 cilindru turbodīzeļdzinējs ar darba tilpumu 2,0 litri un jaudu 130 kW, aprīkots ar Common Rail sistēmu

E0A **No special edition**

Standarta izdevums, bez īpašās versijas

EA0 **Without follow-on warranty**

Nav iekļauta papildu garantija

EL0 **Without online service**

Nav tiešsaistes pakalpojuma

EM1 **Driver alert system**

Uzstādīta autovadītāju brīdināšanas sistēma

F0A **No special purpose vehicle, standard equipment**

Standarta aprīkojums, bez speciālā transportlīdzekļa

FC0 **Without customized installation**

Nav pielāgotas uzstādīšanas

FE0 **Without country code (no DVD player in vehicle)**

Transportlīdzeklī nav valsts koda, kas nozīmē, ka transportlīdzeklī nav DVD atskaņotāja.

G0R **6-speed automatic transmission or DSG for four-wheel drive note: family EDF**

Sešu pakāpju automātiskā pārnesumkārba vai DSG pieejama pilnpiedziņas automašīnām

G43 **Front shock absorption, body raised by approx. 25 mm**

Priekšējie amortizatori pacēla transportlīdzekļa virsbūvi aptuveni par 25 mm

HG9 **Mobility tires 225/50 R17 (self-sealing)**

Aprīkots ar pašblīvējošām mobilitātes riepām izmērā 225/50 R17

J2D **Battery 380 A (68 Ah)**

Akumulators 380 A (68 AH)

K8D **Wagon/Avant**

Kombi/priekšējais virsbūves tips

KA2 **Rear view camera system**

Aizmugures skata kameras sistēma

KL1 **LED license plate lighting**

LED numura zīmes apgaismojums

L0L **Left-hand drive**

Kreisās puses piedziņas konfigurācija

L20 **Suspension range 20 installation control only, no requirement forecast**

Piekares uzstādīšana diapazonam 20 ar uzstādīšanas kontroli

N5U **Centers and sides of seats as well as center arm rest surfaces in napa leather**

Sēdekļu un centrālās roku balsta virsmas ir apvilktas ar greznu Napa ādu

NT0 **Transit coating (type 1)**

Tranzīta pārklājums

NY0 **Standard battery/alternator capacity**

Standarta akumulatora/alternatora ietilpība

PM1 **Multi-function leather steering wheel**

Daudzfunkcionāls ādas stūres rats

PW9 **Parking heater and ventilation with radio remote control and timer**

Stāvvietas sildītājs un ventilācijas sistēma, ko var vadīt ar radio tālvadības pulti un taimeri

QA0 **Without child seat**

Nav bērnu sēdeklīša

QG1 **LongLife Service Regime**

Izmanto ilgtermiņa apkopes režīmu

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

QH0 **Without voice control**

Bez balss vadības

QI6 **Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)**

Apkopes indikators iestatīts uz 30 000 km vai 2 gadiem, ar mainīgiem intervāliem

QJ1 **Front vent and rotary light switch illuminated, with chrome trim**

Apgaismota priekšējā ventilācijas atvere un rotējošs gaismas slēdzis ar hromētu apdari

QK0 **Without camera and without distance sensor (driver assistance system)**

Komplektā nav iekļauta kamera vai attāluma sensors autovadītāja palīdzības sistēmai

QN0 **Without drawers under front seats**

Bez atvilktnēm zem priekšējiem sēdekļiem

QR0 **Without compass/road sign display/ dynamic road sign display**

Neietver kompasa, ceļa zīmju displeja un dinamisko ceļa zīmju displeja funkcijas.

QV0 **Without TV reception/digital radio reception**

Nav TV uztveršanas/digitālā radio uztveršanas

RHZ **"RCD 510"**

Automašīnas stereo sistēma ar nosaukumu „RCD 510“

S36 **Special edition**

Ietver speciālās izdevuma sastāvdaļas

SA0 **Model update, week 45**

45. nedēļā modelis saņēma atjauninājumu

SK1 **"Bonus"**

Šim transportlīdzeklim ir iekļauts bonuss.

TL4 **4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L**

2,0 l 4 cilindru dīzeļdzinējs

U5A **Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer,tachometer**

Instrumentu panelis ar elektronisko spidometru, odometru, ceļojuma odometru un tahometru

UB4 **Rear shock absorption**

Šis transportlīdzeklis ir aprīkots ar sistēmu, kas absorbē triecienus no aizmugures, nodrošinot vienmērīgāku braukšanu un labāku vadāmību uz nelīdzenumiem un nelīdzenumiem.

UF0 **Without electric interface**

Elektriskā saskarne nav iekļauta

UG7 **Hill Start Assist and Hill Descent Control**

Iekļautas funkcijas „Palīdzība braukšanai uz kalna“ un „Nolaišanās kontroles sistēma“, kas paredzētas braukšanai pa kalnainu reljefu

UH2 **Electromechanical parking brake with Auto Hold function**

Elektromehāniska stāvbremze ar „Auto Hold“ funkciju

UP0 **Analog clock in dashboard**

Priekšējā paneļa integrēts tradicionāls analogais pulkstenis

V0A **Tires without specification of tire brand**

Riepas bez riepu zīmola specifikācijas

VC0 **Without garage door opener**

Bez garāžas durvju atvērēja

VF1 **Pedals in brushed stainless steel**

Pedāļi no matēta nerūsējošā tērauda, kas nodrošina izsmalcinātu izskatu

WD4 **Anti-theft alarm system**

Aprīkots ar pretzādzību signalizācijas sistēmu papildu drošībai.

WL4 **Leather trim "Napa" with sports front seats**

Grezns „Napa“ ādas apdare kopā ar sportiskiem priekšējiem sēdekļiem nodrošina papildu komfortu un stilu.

WXC **Country: Sweden Premium package for Alltrack forces WXF/7X2/WL4**

Premium pakete, kas Zviedrijā izstrādāta īpaši Alltrack modelim. Tajā iekļautas funkcijas no WXF, 7X2 un WL4 paketēm.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

WXF Xenon headlamps with bending light

Priekšējie lukturi ar ksenona tehnoloģiju un pagrieziena gaismas funkciju

WZ6 Load package CL/HL/Alltrack forces KA2/8AI country: S

Iekraujot CL/HL/Alltrack modeļus, tiek izmantots KA2/8AI, valsts: S, lai palielinātu kravnesību

X1D Equipment options subset for Sweden

Aprīkojuma opciju apakškopa īpaši Zviedrijai

Laikposms

Atradām 20 ierakstus.

Transportlīdzekļa ierakstu laikposms

06.2014. Zviedrija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

06.2014. Zviedrija

Pirmā reģistrācija

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

09.2015. Zviedrija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

09.2017. Zviedrija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2017. Zviedrija

Noņemts no uzskaites

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta noņemšana no uzskaites. Tas var tikt veikts īpašumtiesību izmaiņu, dokumentu atjaunošanas vai kādu citu līdzīgu administratīvu darbību dēļ.

"carVertical" secinājumi: Noņemts no uzskaites

Šis transportlīdzeklis kādā brīdī ir noņemts no uzskaites. Tā var notikt bojājumu dēļ, noliekot spēkratu ilgtermiņa glabāšanā vai arī citu iemeslu rezultātā. Ir vērts ieskatīties sīkāk šī spēkrata vēsturē.

01.2018. Zviedrija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

02.2018. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

02.2018. Latvija

Reģistrēts

Šim transportlīdzeklim ir fiksēts ieraksts par reģistrāciju. Tas var attiekties uz pirmo reģistrāciju, īpašumtiesību maiņu vai kādu citu līdzīgu darbību.

"carVertical" secinājumi: Reģistrēts citā valstī

Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts vairāk nekā divās valstīs. Dažādi ceļu apstākļi, kā arī apkopes standarti var būtiski ietekmēt spēkrata tehnisko un vizuālo stāvokli. Pārbaudot apkopes vēsturi, vari pārbaudīt, vai spēkrats ir uzturēts labā stāvoklī.

05.2018. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

05.2018. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2019. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

05.2020. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2021. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

08.2022. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

06.2023. Latvija

Fiksēts bojājums

Mēs atradām ierakstu, kas liecina, ka šis transportlīdzeklis ir bojāts. Ieskaties sadaļā "Bojājumi", lai uzzinātu vairāk.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

08.2023. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2023. Latvija

Mainītas īpašumtiesības

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta īpašumtiesību maiņa vai tehniskās apliecības datu izmaiņas. Dažas izmaiņas var būt formālas, piemēram, īpašnieka maiņa pēc līzinga izmaksāšanas.

12.2024. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.

12.2025. Latvija

Apdrošināts

Šajā valstī (vai štatā) ir fiksēts apdrošināšanas ieraksts. Tas var attiekties uz OCTA, Kasko vai kāda cita veida apdrošināšanu.

No: **23.12.2025** līdz: **22.12.2026**

02.2026. Latvija

Veikta tehniskā apskate

Šim transportlīdzeklim ir fiksēta tehniskā apskate (TA). Tā var apzīmēt dažāda veida pārbaudes, kas saistītas ar spēkrata gatavību ceļu satiksmei, kā arī atbilstību emisiju kontrolei. Atskaitē var būt iekļauti dati gan nokārtotu, gan nenokārtotu apskati.



+44

Datu avoti
Mēs pārbaudījām vairāk nekā 1000 datu avotus
48 valstīs

Partneri
Šīs atskaites pamatā ir

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.

Noderīgi padomi pēc atskaites izlasīšanas

Ikkatrs padoms, ko atķeksē, Tev palīdz nākotnē izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk "kastīšu" atzīmē, jo drošāks ir auto pirkums.

Veic zemāk norādītās darbības, pirms pērc auto.

- [ ] **Veic profesionālu apskati autoservisā**

  Pavaicā profesionālam automehāniķim, lai pameklē problēmzonas, kuras, iespējams, Tu palaistu garām. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Vienojies par apskati neatkarīgā autoservisā vai dīlera servisā.
  - [ ] Pavaicā mehāniķim, lai pārbauda galvenās auto sistēmas – dzinēju, bremzes, piekari, elektroniku.
  - [ ] Vienojies par rakstiskām piezīmēm vai atskaiti, kur norādītas fiksētās problēmas.

- [ ] **Pavaicā apkopes vēsturi**

  Apkopes vēsture parāda, cik labi automašīna ir kopta. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pavaicā pārdevējam auto apkopes grāmatiņu vai vēsturi.
  - [ ] Pārbaudi, vai ir regulāri un laikus mainīta eļļa, filtri, kā arī zobsiksna vai ķēde.
  - [ ] Piefiksē gadījumus, kad apkope nav veikta vai arī tā ir kavēta

- [ ] **Pārbaudi, vai nobraukums ir atbilstošs**

  Pārliecinies, ka šajā atskaitē norādītais nobraukums sakrīt ar automašīnas odometrā fiksēto rādījumu. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Pārbaudi odometra rādījumu, salīdzinot to ar atskaitē fiksēto nobraukumu.
  - [ ] Meklē nolietojuma pēdas (nolietoti pedāļi, aizdomīgi skrāpējumi uz instrumentu paneļa)
  - [ ] Ja rādījums atšķiras, pavaicā par to pārdevējam.

- [ ] **Dodies izmēģinājuma braucienā**

  Kārtīgs izmēģinājuma brauciens palīdz Tev pamanīt jaudas, vadāmības vai ar komfortu saistītas problēmas. Tās ir iespējams pamanīt gan uz šosejas, gan arī stāvvietā. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Dodies pa dažāda seguma ceļu – šoseju, nelīdzenu ceļu, kā arī pilsētu.
  - [ ] Ieklausies, vai nav dzirdami neparasti trokšņi vai vibrācijas.
  - [ ] Pievērs uzmanību vadāmībai un komfortam.

- [ ] **Salīdzini ar citiem auto**

  Ieskatoties citu automašīnu sludinājumos, vari uzzināt, vai prasītā cena ir atbilstoša, vai arī par to varētu pakaulēties. Lūk, ko iesakām tālāk.

  - [ ] Tiešsaistē meklē citus līdzīgus auto (tādas pašas markas, modeļa, ražošanas gada, nobraukuma).
  - [ ] Salīdzini cenas
  - [ ] Izpēti auto stāvokli un aprīkojumu.
  - [ ] Izmanto šo informāciju, lai vienotos par labāku cenu.

Šajā PDF atskaitē ir iekļauti transportlīdzekļa vēstures svarīgākie dati. Lai iegūtu jaunāko un detalizētāko informāciju, ieskaties digitālajā "carVertical" atskaitē, kas ir pieejama mūsu mājaslapā. Mēs rūpējamies par to, lai PDF faila ģenerācijas brīdī tiktu atainoti precīzi un uzticami dati. Taču ņem vērā – mēs nevaram garantēt, ka šis PDF fails pēc tā izveides nav rediģēts vai pārmainīts.